

# MG

HS 1.5T MT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U98RN093377



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
-	-	51129 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
-	2024	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b>	<b>Data prossima revisione</b>
-	0 km	-
<b>Data prossima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b>	<b>Livello carburante</b>
-	0 km	-

## Meccanica

<b>Problema di avviamento del motore</b>	<b>Is not roadworthy</b>
No	No

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione



## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5 mm
<b>Anteriore Destro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4 mm
<b>Posteriore Destro</b>	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Posteriore / Riga