

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 9363NHF / WBA11EG0005474664 / 5474664

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.134

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

9363NHF   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	VH INDICA REALIZAR SERVICIO DE ACEITE EN 900KM		

**Daños no valorables:**

9363NHF   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
9363NHF   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Moldura rejilla dl	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.10 h.	0,42	0,00		71,64 €
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
8. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.13 h.	0,53	0,00		47,11 €
10. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	0.25 h.	0.92 h.	3,90	0,00		60,49 €
11. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	5.00 h.		2.25 h.	9,53	0,00		288,65 €
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
17. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
18. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
19. Pilares - Montante Dr	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
22. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Paragolpes tr (zona sup)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
24. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
25. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €

9363NHF   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1885,04 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9363NHF   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	11,95 h.	460,06 €
Total material pintura	-	115,63 €
Total Mano de Obra Pintura	11,54 h.	444,27 €
Total Recambios	-	445,59 €
Descuento recambios aplicado	-	236,59 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	419,50 €















Valores desde indiv.

0.9 l/h



Total 29134 km → | 302.7 km ←



Puerta abierta.

+23.5 °C














Made in  
Germany  
X1 sDrive18d  
300

0.22



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00153

WBA11EG0005474664

2150 kg

3950 kg

1- 1135 kg

2- 1075 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986









MEDIA

TEL

NAV

Mis destinos


Búsqueda

LOS40 10:50



MAX A/C LOW



MAX A/C LOW

MAX



4.37

OFF ON

inch/mm

ZERO



5.73



★ MIO

5.61

OFF ON

ZERO

inch/mm



4.32

mm


OFF ON ZERO





























Manheim  
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



Manheim



9363 M

COMPLIC.COM

Manheim





Manheim  
G.A. & SONS





225/55R18

Manheim  
COX AUTOCARE



MADE IN GERMANY







Manheim  
COX AUTOMOTIV







Manheim  
Car Auctions



