

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FIAT 500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA Schräghecklimousine 3-türig 999 ccm 70 PS / 51 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	ME -TI 1404	Fahrgestell-Nummer:	ZFACF1CJ2NJG97592
Vertrags-Nummer:	76937082	Erstzulassung:	15.12.2022
Internes KZ:	15067104	Kilometer-Stand:	32549

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FIAT 500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA Schräghecklimousine 3-türig 999 ccm 70 PS / 51 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Passione rot	Polsterung: Stoff Schwarz	Telefontyp:
--------------------------	---------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 15.747,90

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

654 - Stoff schwarz/ weiß Ambiente elfenbein	0,00
Ambiente in Elfenbein, Tech+ Paket, 16-Leichtmetallfelgen 12 Doppelspeichen	0,00
Außenfarbe Passione Rot, Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen hinten	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Beifahrer-Airbag, Wegfahrsperre, Seitenairbags, ESP, Antriebsschlupfregelung, Reifendruckkontrolle	0,00
DAB, Touchscreen, Musikstreaming, Garantie, Scheckheftgepflegt, Nichtraucherfahrzeug, Alufelgen	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Gepaeckraumabdeckung, Stossfaenger in Wagenfarbe, Panoramadach, Sommerreifen, EBS	0,00
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Colorverglasung, ABS, Airbag	0,00
Geschwindigkeitsregelanlage, Festes Glasdach, Uni-Sonderlackierung Passione Rot	0,00
Klimaanlage, Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, Elektrische Aussenspiegel	0,00
LINK-System (Smartphone Mirroring via Ap, Garantiebooklet, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	0,00
Schaltgetriebe, Bordcomputer, Start-Stop-Automatik, Regensensor, Lichtsensor, Berganfahrassistent	0,00
Soft-Touch Lenkrad mit Multifunktionstas, Beifahrersitz mit Tasche an der Rückseite	0,00
Start & Stopp-Automatik, Höhenverstellbarer Fahrersitz, Sticker mit Ciao Fiat Hotline-Rufnummer	0,00
Tempomat, Park Distance Control, Multifunktionslenkrad, Innenraumfilter, Lenksaeule einstellbar	0,00
Traktionskontrolle, Kopfairbag, Knieairbag, Kindersitzbefestigung, Radio, Telefonvorbereitung	0,00
USB-Anschluss, MP3, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung	0,00
Uconnect? Radio mit 7 Touchscreen USB, 12V Anschluss vorne, Betriebsanleitung Deutsch	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 15.747,90

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 18.740,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 18.740,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FIAT 500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA Schräghecklimousine3-türig 999 ccm 70 PS / 51 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	51 / 70	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	93
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,100	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	13,80
Leergewicht (kg):	1055	zul. Gewicht (kg):	1360

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 76937082
Amtliches Kennzeichen: ME -TI 1404
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FIAT 500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA Schräghecklimousine3-türig 999 ccm 70 PS / 51 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 76937082
Amtliches Kennzeichen: ME -TI 1404
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FIAT 500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA Schräghecklimousine3-türig 999 ccm 70 PS / 51 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	ME-TI 1404
Berichtsnummer :	000000896825-DE613		
Referenznummer:	31116965		

Fahrzeugdaten

Fiat 500 (312) Lim. (2022->) Dolcevit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	ZFACF1CJ2NJJG97592	Laufleistung abgelesen:	32549 km 29.01.2026 Obere Lichtenplazer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	15.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 51 kW (69 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Rot
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	3 / 4
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2025 / 12.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	11026 / 17.02.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	195/45/R16/84H 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Notrad
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/45/R16/84V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Anti-Blockier-System (ABS) • Armaturenbrett farbig • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Beifahrerairbag abschaltbar • Dachantenne • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Notbrems-Assistent • Fensterzierleisten verchromt • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter • Heckscheibe heizbar • Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7") Radioempfang digital (DAB+), Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming, USB-Schnittstelle, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad • Automatische Türverriegelung • Außenspiegel Wagenfarbe • Bordcomputer • Dolcevia • Elektrische Servolenkung Dual-Drive • Berganfahrhilfe • Fensterheber elektrisch vorn • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getriebe 6-Gang • Gurtstraffer vorn • Heckscheibenwischer • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll • Karosserie 3-türig • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen vorn • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid)
Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW) • Otto-Partikelfilter (OPF) • Regen-/Lichtsensoren • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Stoßfänger Wagenfarbe • Uni-Lackierung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage • Kopf-Airbag-System vorn • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) • Panoramadach (Glas) • Reifendruck-Kontrollsystem • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Wärmeschutzverglasung • Zierleiste an Motorhaube verchromt |
|--|--|

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Klimaautomatik

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Motorhaube nachlackiert


Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Nicht möglich	✗
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Nicht möglich
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Hu	Fehlt	Erneuern
2.	Wartung über 1 Monate überzogen - Wertminderung / Herstellergarantie		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.



Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung