




Matrícula:	0915-LYN	Kilometraje:	150130	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RJK00468838735	Fecha de puesta en circulación:	14/06/2022	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	7/07/2026 2:00:00
Modelo:	EXPRESS				
Versión:	Confort 1.5 Blue dCi 55 kW (75 cv) furgón derivado de turismo 55kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 92 T				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 92 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 92 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 92 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 185/65/15/92 T DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				

Marca del
neumático Tras
Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí		

Núm asientos	2	Tipo de climatizador Climatizador manual Documento de matriculación No
Núm reposacabezas	2	
Núm llaves	2	
Núm llaves mando a distancia	2	
Color carrocería	Blanco	
Llantas de verano	Acero	
Rueda de repuesto	Sí	
Gato	Sí	
Ficha Técnica	Sí	
Categoría	Utilitario	
Segmento	Segmento 06	

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
		
Interior	Sucio	Limpiar
		
Tapizado Asiento Del IZ	Desgarro	Reemplazar
		
Piloto Tras IZ Exterior	Roto	Reemplazar
		
Parabrisas	Esquirla	Reemplazar
		 

Kit de pegamento de parabrisas

Necesario para instalar el acristalamiento

Importe



Puerta Deslizante DR

Rayado

Pulimentar



Puerta Delant Dr

Rayado

Pulimentar



Aleta Del Dr

Rayado

Aceptable



Zona Trasera

Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de
pegamento

Quitar Adhesivos



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dxGQJ6BoCrOiiFXUr3Ehx3EX0dI6jFZfSjaFAj3nO1gU%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dxGQJ6BoCrOiiFXUr3Ehx3EX0dI6jFZfSjaFAj3nO1gU%3d&language=es-ES)