

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **AUDI Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW**
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MC 0869E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGF3SA007109
Vertrags-Nummer:	88008089	Erstzulassung:	16.10.2024
Internes KZ:	15201005	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	240 / 326	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,600
Leergewicht (kg):	2275	zul. Gewicht (kg):	2815

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 88008089
Amtliches Kennzeichen: HD -MC 0869E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 88008089
Amtliches Kennzeichen: HD -MC 0869E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZGF3SA007109

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	26,290 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	
Type / Model	Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik		
Vehicle Identification number	WAUZZZGF3SA007109	Power / Engine displacement	/ 0 ccm
First registration	16 Oct 2024	Upholstery/Colour	Cloth / Anthracite-Black
Last maintenance		Paintwork	Grey
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
2	Mudguard - left side	Wheel well extension - Scratch(es) - Smart repair
3	Body	B-pillar - left side - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Interior	Interior - Soiled - Clean
5	Rear bumper	Spoiler - Deformed - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Rear bumper	Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	2nd wheel set	Tyres - complete set (fehlt - 4 x sommerreifen) - Replace
9	2nd wheel set	2nd wheel set (fehlt - Alufelgen für sommerreifen) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46412057



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/65 R18 110H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	235/65 R18 110H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Basisdaten und oder der Ausstattungsliste.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
Type / Model	Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik	Mileage (Read)	26,290 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGF3SA007109	First registration	16 Oct 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior




Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior




Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Accessories



Figure 19: Accessories




Figure 20: Documents



Figure 21: Documents



Figure 22: Mounted tyres



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratch(es) - Smart repair



Damage #2: Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Body: B-pillar - left side - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #3: Body: B-pillar - left side - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Body: B-pillar - left side - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean




Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46412057



Damage #8: 2nd wheel set: Tyres - complete set (fehlt - 4 x sommerreifen) - Replace



Damage #9: 2nd wheel set: 2nd wheel set (fehlt - Alufelgen für sommerreifen) - Replace



WAUZZZGF3SA007109

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	26.290 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	WAUZZZGF3SA007109	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	16.10.2024	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
3	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
5	Stoßfänger hinten	Spoiler - verformt - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	2.Radsatz	Reifensatz komplett (fehlt - 4 x sommerreifen) - erneuern
9	2.Radsatz	2.Radsatz (fehlt - Alufelgen für sommerreifen) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R18 110H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R18 110H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Basisdaten und oder der Ausstattungsliste.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	Q6 e-tron performance Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	26.290 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGF3SA007109	Erstzulassung	16.10.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschad... - Smart Repair




Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschad...
- Smart Repair




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt -
erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (fehlt - 4 x sommerreifen) - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2.Radsatz (fehlt - Alufelgen für sommerreifen) - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott