DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	09/11/2020	Color	Orange Fusion (metal
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	25 808 km
Modelo	N 2008 Allure Puretech 130 S&S 6 Vel. MAN. (.)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos



Michelin 215/60/17 H Verano 5.0 mm

Michelin 215/60/17 H Verano 5.0 mm



Michelin 215/60/17 H Verano 5.4 mm

Michelin 215/60/17 H Verano 5.4 mm


Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Capó
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

8



Elemento	Cuerda soporte bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

Otros Daños

10

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Arrancado con Booster.
Vehiculo sucio