MACADAM







Volvo XC60 (KKL): 1XXG275

Vinnumber:	**LYVUZBMVDLB578970**	Versionname:	**XC60 R-Design 2.0T8 PHEV 390pk/cv 5p eAWD Geartronic**
First Registrationdate:	**22/06/2020**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**143459**	Power Kw:	**223**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Plug-in Hybrid Petrol**		
Maintenance	**NOT OK**		
Maintenance	**uitvoeren**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar collapsible**
Type of Maintenance book	**Maintenance book present**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**235/55/19/105 W**			
	Fr.L.	**Firestone: 2 mm**	Fr.R.	**Firestone: 2 mm**
	Re.L.	**Firestone: 2 mm**	Re.R.	**Firestone: 2 mm**

Tyre profile depth FL	**2.0**
Tyre profile depth FR	**2.0**
Tyre profile depth RL	**2.0**
Tyre profile depth RR	**2.0**
Tyre size FL	**235/55 R 19 105 W**
Tyre size FR	**235/55 R 19 105 W**
Tyre size RL	**235/55 R 19 105 W**
Tyre size RR	**235/55 R 19 105 W**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**258**
Tyre make FR	**258**
Tyre make RL	**258**
Tyre make RR	**258**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**
Number of charging cables (normal)	**1**		
Number of charging cables (rapid charge)	**1**		

Service, Maintenance, Check



Bumper F, Scratch(es), Spot repair







Bonnet, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door RL, Scratch(es), Acceptable




Door RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Door FR, Scratch(es), Acceptable




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Acceptable




Mirror side repeater R, Broken, Replace





Wing FR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)






Alloy rim FR polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bodywork, Not original part, Remove lettering





Onderhoudshistorie van: LYVUZBMVDLB578970

ALPHABET

Kenteken	1XXG275
Merk Model	Volvo XC60 R-Design 2.0T8 Recharge 390pk/cv 5p eAWD Geartronic
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	6/22/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/7/26	133,980	bougie	Vervangen
7/7/26	133,980	klein materiaal	
7/7/26	133,980	luchtfilter	Vervangen
7/7/26	133,980	luchtfilter interieur	Vervangen
7/7/26	133,980	remblokken achter	Vervangen
7/7/26	133,980	remvloeistof	Vervangen
7/7/26	133,980	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/7/26	133,980	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/7/26	133,980	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/7/26	133,980	Volvo motorolie service	Uitvoeren
12/9/25	119,554	diagnose	Uitvoeren
12/9/25	119,554	draagarm vooraan	Vervangen
11/18/25	118,511	diagnose	Uitvoeren
11/18/25	118,511	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
11/18/25	118,511	klein materiaal	
11/18/25	118,511	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/18/25	118,511	zekering	Vervangen
6/27/25	107,701	klein materiaal	
6/27/25	107,701	luchtfilter interieur	Vervangen
6/27/25	107,701	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/27/25	107,701	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/27/25	107,701	Volvo motorolie service	Uitvoeren
6/27/24	86,336	bougie	Vervangen
6/27/24	86,336	klein materiaal	Uitvoeren
6/27/24	86,336	luchtfilter	Vervangen
6/27/24	86,336	luchtfilter interieur	Vervangen
6/27/24	86,336	remvloeistof	Vervangen
6/27/24	86,336	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/27/24	86,336	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/27/24	86,336	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/27/24	86,336	Volvo motorolie service	Uitvoeren
1/23/24	77,791	controle niveaus	Uitvoeren
1/23/24	77,791	diagnose	Uitvoeren
1/23/24	77,791	klein materiaal	Uitvoeren
1/23/24	77,791	vergrendelingsmotor (deur, koffer, tank	Vervangen
6/30/23	64,314	diagnose	Uitvoeren
6/30/23	64,314	klein materiaal	Uitvoeren
6/30/23	64,314	luchtfilter interieur	Vervangen
6/30/23	64,314	olie bijvullen	Controleren
6/30/23	64,314	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/30/23	64,314	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/30/23	64,314	Volvo motorolie service	Uitvoeren
7/5/22	44,351	bougie	Vervangen
7/5/22	44,351	klein materiaal	Uitvoeren
7/5/22	44,351	luchtfilter	Vervangen
7/5/22	44,351	luchtfilter interieur	Vervangen
7/5/22	44,351	remvloeistof	Vervangen
7/5/22	44,351	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/5/22	44,351	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/5/22	44,351	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/5/22	44,351	Volvo motorolie service	Uitvoeren
6/29/21	17,705	klein materiaal	Uitvoeren
6/29/21	17,705	luchtfilter interieur	Vervangen
6/29/21	17,705	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/29/21	17,705	Volvo motorolie service	Uitvoeren