

Volkswagen

GOLF 1.5

VIN:WVWZZZCD1PW033497



Description

Date de 1ère immatriculation 20/06/2023	Odomètre 77030 km
Couleur Noir	Capitonnage Tissu
Année modèle	
Nombre de portes -	Generation -
Nombre de sièges -	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation automatique
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Caméra de recul
Jantes alliage	Régulateur de vitesse	Système de navigation

Détails de l'inspection

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Véhicule grêlé	✗ Grêlé

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-brise / -	Cassé	Acceptable

			
002	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
003	Pavillon / -	Enfoncement grêle	Réparation
			
004	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement grêle	Smart repair
			
005	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement grêle	Réparation
			
006	Capot / -	Enfoncement grêle	Réparation
			
007	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
008	Aile / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation

			
009	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
			
010	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair
			
011	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
012	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
013	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
014	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			

015	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
016	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☒ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☒ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KL EBER	205 / 55 / 16 / Tous	6.5 mm
Avant Droit	KL EBER	205 / 55 / 16 / Tous	6.5 mm
Arrière Gauche	NE XE N	205 / 55 / 16 / Tous	5 mm
Arrière Droit	NE XE N	205 / 55 / 16 / Tous	5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pare-brise / - / Cassé



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Pare-chocs / Avant / Rayure



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure