




Matrícula:	5664-LPZ	Kilometraje:	156192	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VNVF4000867270554	Fecha de puesta en circulación:	9/06/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	NISSAN			Fecha de peritación:	18/06/2026 0:00:00
Modelo:	NV300				
Versión:	2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T Optima furgón 88kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	8.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	8.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/65 R 16 105 T				
Tamaño del neumático DEL DER	205/65 R 16 105 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/65 R 16 105 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/65 R 16 105 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				

Neumáticos de verano: **205/65/16/105 T**
 DELIZQ **Goodyear: 8 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 5 mm**
 DELDER **Goodyear: 8 mm** - TRASDER **Goodyear: 5 mm**



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador manual
Vehículo rodando	Sí			Documento de matriculación	Sí
Núm asientos	3				
Núm reposacabezas	3				
Núm llaves	2				

Núm llaves mando a distancia	2
Color carrocería	Blanco
Llantas de verano	Aluminio
Rueda de repuesto	Sí
Gato	Sí
Ficha Técnica	Sí
Categoría	Utilitario
Segmento	Segmento 07

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control



Guarnic Tapa Tras Rayado Reemplazar



Guarnic Tapa Tras Rayado Reemplazar



Panel Tras Iz Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext IZ Rayado Pintar



Paragolpes Delantero Rayado Pintar



Montante de techo Dr



Abolladuras



Reparar + Pintar



Zona Trasera



Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Iz



Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Pintar



Neumáticos



Sin Daños



Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3daOXVHQjlydzJVQLyXAOHUJFZ7Zdw6ySCMDKGAKsvvX0%3d&language=es-ES