

INSPECTIE RAPPORT



Klant

Bestuurder

Dossier

153816

Datum

13-02-2026

Tijdstip

12:00

Locatie

-

Info voertuig

Nummerplaat

Chassis

Merk / Model

Kleur

VF1RJB00575085722

Captur

KM-stand

1ste inschrijving

Brandstof

Brandstof niveau




32299

5-6-2025 00:00:00


Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	Herstellen + spuiten
			
exterior	(NL)DoorFL	(NL)MOULDING FL	Vervangen
			
exterior	(NL)DoorFL	(NL)MOULDING FL	SR - Structuur
			
exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
			
exterior	(NL)DoorRL	(NL)PAWL RL	SR - Polieren
			


interior	(NL)DoorpanelRL	(NL)DOORPANEL	SR - Structuur
----------	-----------------	---------------	----------------




exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	SR - Structuur
----------	-------------	----------------------------	----------------




exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF-PILLAR R	SR - Polieren
----------	----------	-------------------	---------------




exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	SR - Polieren
----------	----------	----------	---------------




exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	SR - Polieren
----------	-------------	-------------	---------------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)REAR WINDOW	Vervangen
----------	-------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)BONNET	SR - Polieren
----------	-------------	------------	---------------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------





exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------




exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	SillR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
----------	-------	-----------	------------------



exterior	(NL)Extra	(NL)STICKERS	(NL)Remove stickers
----------	-----------	--------------	---------------------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
