

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0867NJK / WBA21FZ050FV88550 / FV88550

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.943

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0867NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0867NJK COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO						
0867NJK COMPONENTE		TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia		-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Anagrama acabado aleta dl dr		-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	53,85	10,00	51,54 €
3. Luna parabrisas		-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	464,79	40,00	384,74 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva		-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas		-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
6. Moldura sup luna parabrisas		-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
7. Paragolpes dl		Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
8. Paragolpes tr		Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
9. Carcasa retrovisor dr		Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.17 h.	0,72	0,00		13,81 €
10. Aleta dl dr		Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.08 h.	4,57	0,00		53,85 €
11. Manilla exterior puerta dl dr		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
12. Manilla exterior puerta dl iz		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
13. Cejilla ext puerta dl dr		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
14. Cejilla ext puerta dl iz		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
15. Manilla exterior puerta tr dr		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta tr dr		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
17. Aleta tr dr c/estribo		Reparado Combinada	-			2.00 h.	8,47	0,00		85,47 €
18. Puerta tr dr		Pintar Reparado Pieza montada	-			2.08 h.	8,81	0,00		88,89 €
19. Puerta dl dr		Pintar Reparado Pieza montada	-			2.58 h.	10,93	0,00		110,26 €
20. Puerta dl iz		Pintar Reparado Pieza montada	-			2.58 h.	10,93	0,00		110,26 €
21. Capó dl		Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
22. Llanta rueda tr iz		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Llanta rueda dl dr		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Faro dr		-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
25. Faro iz		-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Llanta rueda dl iz		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

0867NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2070,7 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0867NJK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,13 h.	274,47 €
Total material pintura	-	80,38 €
Total Mano de Obra Pintura	18,98 h.	730,72 €
Total Recambios	-	435,13 €
Descuento recambios aplicado	-	203,28 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	550,00 €















Valores desde Indiv.

1.1 l/h



Total 14944 km → 339.5 km

Datos de conducción



Puerta abierta.

115 km 12:24



P

+21.5 °C













BMW

TwinPower Turbo



5652

BMW
5164 7422287 11
170208_10 PL
xAL54
13986 90 001

Ⓢ WBA21FZ050FV88550 Ⓢ







ConnectedDrive



plento.
215





LOAD • OUTSIDE •

inch/mm
5.94
OFF ON ZERO



RADIAL • TUBELESS

225/45 R 18

OFF ON

5.04

inch/mm



OFF ON

5.29

inch/mm



OFF ON

Inch/mm
5.93
Zero



































MICHELIN

MAX LOAD 690KG 1521 LBS

PILOT SPORT 1 S

Manheim
COX AUTOMOTIVE

















IS 2553
part 2
11 CM/L-4100129774

SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R - 01348
DOT518 M451102 ASI
E 000233

N
25....







225/45 R 18

225/45R18 95V EXTRA LOAD OUTSIDE

MICHELIN
RADIAL TUBELESS

Manheim
COX AUTOMOTIVE

