DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHMHD P4040762	Erstzulassung	13.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	SL-BA 1723	Laufleistung	34 545 km
Modell	CORSA 1.2 55kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys Hubmotion Gifhorn				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 165/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 165/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 165/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 165/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	140,00€	**Nettokosten**	**352,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
		Pauschale	-		

2	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** -
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

3	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** -
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

Sonstiges

4	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** **156,00€**
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€	
			Pauschale	-	

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**508,00€**