



## Zustandsbericht

|                         |                            |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Kunde :</b>          | <b>Allane SE HCBE</b>      | <b>Amtl. Kennzeichen :</b> | <b>LER-BB 604</b> |
| <b>Berichtsnummer :</b> | <b>0000000906333-DE968</b> |                            |                   |
| <b>Referenznummer:</b>  | <b>31127556</b>            |                            |                   |

### Fahrzeugdaten

#### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Spirit

|                          |                          |                          |                                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | <b>U5YPV81BANL000759</b> | Laufleistung abgelesen:  | <b>42403 km</b>                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | <b>07.03.2022 / 2021</b> | Besichtigungsdatum/-ort: | <b>11.03.2026 26607 Aurich</b>    |
| Fahrzeugart:             | <b>PKW</b>               | Aufbauart:               |                                   |
| Kraftstoff:              | <b>Superbenzin</b>       | Getriebe Art:            | <b>Schaltgetriebe</b>             |
| Navi.-Datenträger:       | <b>-</b>                 | Hubraum / Leistung:      | <b>1598 ccm / 110 kW (150 PS)</b> |
| Antriebsart:             | <b>Frontantrieb</b>      | Lackfarbe:               | <b>-</b>                          |
| Lackart:                 | <b>-</b>                 | Türen / Sitzplätze:      | <b>5 / 5</b>                      |
| Anzahl Schlüssel:        | <b>2</b>                 | Nächste HU / AU:         | <b>03.2027 / 03.2027</b>          |
| Polster Art:             | <b>-</b>                 | Serviceheft verfügbar:   | <b>Nein</b>                       |
| Farbe Innenausstattung:  | <b>Schwarz</b>           | Serviceheft gepflegt:    | <b>Ja</b>                         |
| Raucherfahrzeug:         | <b>Nein</b>              | Letzter Service km / am: | <b>32441 / 12.03.2025</b>         |
| Fahrzeug fahrbereit:     | <b>Ja</b>                | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                   |
| Zustand aussen:          | <b>2 - Gut</b>           | Unterlagen:              | <b>ZB I (Fzg.Schein)</b>          |
|                          |                          | Zustand innen:           | <b>2 - Gut</b>                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                 |                    |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Allwetterreifen | Aluminium original |
| 2. Achse - links / Zust.  |                 | /// 5 mm           |
| 2. Achse - rechts / Zust. |                 | /// 5 mm           |
| 1. Achse - links / Zust.  |                 | /// 3 mm           |
| 1. Achse - rechts / Zust. |                 | /// 3 mm           |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher  |                    |

| Serienausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Antriebsart: Frontantrieb</li> <li>• Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll</li> <li>• Audiobedienung am Lenkrad</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Dachhimmel grau</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Einparkhilfe vorn</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)</li> <li>• Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion</li> <li>• Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Stauassistent</li> <li>• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn</li> <li>• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung</li> <li>• Fußmatten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Anzeige für Reifendruck im Display</li> <li>• Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachantenne im Haifischflossen-Design</li> <li>• Dachkonsole mit Leseleuchten</li> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Frontscheibe geräuschkämmend</li> <li>• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)</li> </ul> |

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstände 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | In Ordnung            | ✓ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | In Ordnung                                                                                                                                |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt und Regennass Kostenerweiterung durch verdeckte Schäden möglich                                    |

### Schaden



#### Karosserie außen

|    | Bauteil            | Schaden | Rep.-Art     |
|----|--------------------|---------|--------------|
| 1. | Schweller - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Schweller - Links  | Kratzer | Smart Repair |



#### Karosserie innen

|    | Bauteil     | Schaden         | Rep.-Art       |
|----|-------------|-----------------|----------------|
| 3. | Verkleidung | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |



#### Sonstiges

|    | Bauteil | Schaden     | Rep.-Art |
|----|---------|-------------|----------|
| 4. | Reifen  | Verschmutzt | Reinigen |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



1. Schweller - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Links  
Kratzer - Smart Repair



3. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Reifen  
Verschmutzt - Reinigen



4. Reifen  
Verschmutzt - Reinigen