


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZ0 RY651440	Erstzulassung	25.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen		Laufleistung	65 856 km
Modell	DS 7 BlueHdi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

2

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1	Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	60.000	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 300,00€