


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002276127
Besichtigt am:	15.01.2026 13:42
Berichts-Nr:	9846332
FIN:	WAUZZZGE8PB017708

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSM
Erstzulassungsdatum:	15.12.2022
Laufleistung:	37.328 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	230 kW (313 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.200 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Digitaler Radioempfang
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Abwicklung Serie	Elektro-Motor Systemleistung 230KW Grundmotor ist: T4K/T1A/T4A
adaptive air suspension	Embleme
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Erhöhte Heizleistung
advanced	e-tron Ladesystem kompakt
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugladekabel
Anhängervorrichtung	Fertigungsablauf Standard
Antriebssystem BEV	Folienbeklebung
Assistenzpaket Stadt	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Assistenzpaket Tour	Fußmatten vorn und hinten
Audi AG	Garagentoröffner
Audi connect Navigation & Infotainment	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi phone box	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Audi pre sense rear	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi Soundsystem	Head-up-Display
Audi virtual cockpit plus	Hochvolt-Batterie 71 kWh (brutto)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Interieur S line
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Kältemittel R1234yf
Basis	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Batterie 380A (68Ah)	Karosserieform Variante 2
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bedientasten schwarz matt	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Bremssättel orange lackiert, 18 Zoll	Kofferraumbodenmatte
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfort Standklimatisierung
Dachreling schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel	

Komfortschlüssel, ohne Safelock	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Kopfstützen vorn	Progressivlenkung
Kreuzungsassistent	quattro
Ladedose CCS Typ 2	Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Edge, titangrau matt, glanzgedreht, 9,0Jx20, Reifen 255/50 R20
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Rechtsverkehr
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen 255/50 R20 109H xl
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Reifendruck-Kontrollanzeige
Manuell betätigte Türen	Reifenreparaturset
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Rückfahrkamera
Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung	Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder
Mit Multifunktionskamera	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Nachtsichtassistent	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Nichtraucherausführung	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
o.b.Abgas	Serienqualität
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Car2X	Sicherheitslenksäule
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sitzbelegungserkennung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne Feuerlöscher	Smartphone-Interface
Ohne Heckspoiler	Sondersteuerung I/VP
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenblenden vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Luftqualität-Paket	spezielles Typschild EU
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sportsitze vorn
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Projektionslicht Singleframe	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Sonnenschutzrollo	Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Tagfahrlicht
Ohne Trennwand	Technology selection
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Wandhalterung	Typprüfand Deutschland
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
Ohne zus.Warnleuchten	Variante Grundausstattung
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Optikpaket schwarz plus	Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion
für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE8PB017708

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Felgen vorn links Sommerradsatz
-----------	---------------------------------

