VOLKSWAGEN TIGUAN

Vehicle information


Brand:	**VOLKSWAGEN**	License plate:	**2CJX908**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**TIGUAN**	LEVEL:	**WVGZZZ5NZNW408042**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**1.4 EHYBRID LIFE DSG**	First registration	**18/08/2022**
Mileage:	**111525 km**	Number of doors:	






Summary of damages



Back	1
RIGHT	1
LEFT	1
Interior	1
Roof & other	1


Commercial photos


















49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l.]	Gas: CNG/LPG [m³] / [l.]	sonstige [l.]
Innerorts	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Außerorts	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Kombiniert	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Gewichtet, kombiniert	42	- - - -	- - - -	1.8	- - - -	- - - -

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): - - - - - - - - - -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): - - - - - - - - - -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 134.00
Elektrische Reichweite [km]: 59
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): - - - - - - - - -


Damages



Bodywork

Damaged -

Acceptable.

Roof & other





Rear cover trim

with E -claw(s)


-

Replace






Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior



Alloy wheel AVG
Scratch(es)
LI - Repair and paint (complete)
Left




Door molding ARD
Claw(s)
E - Replace
Right




Tires

Front Left
Summer
Aluminum
215/65/17/99/V
Goodyear
4.0 mm
Front Right
Summer
Aluminum
215/65/17/99/V
Goodyear
4.0 mm
Left Back
Summer
Aluminum
215/65/17/99/V
Continental
6.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminum
215/65/17/99/V
Continental
6.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**No**
Vehicle registration certificate	**Yes**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Vehicle inspection	**OK**
Vehicle inspection	**22/05/2027**	Interview	**OK**
Interview	**over 2300 km**	Repair kit	**Yes**
Number of charging cables (220V)	**1**	Number of charging cables (fast charging)	**1**
Total number of keys	**2**	Factory reset	**No, that's not possible.**
Type of maintenance log	**Digital interview**		

NIV Details

ABS (Anti-lock Braking System)	ACC+Front Assist+Stop&Go+City Emergency Brake	Front center armrest
Rear center armrest	Acoustic Parking System front and rear	'Premium' Multifunction Display
Airbag conducteur	Airbag de genoux côté conducteur	Airbag passager avec désactivation
Airbags de tête AV/AR	Airbags latéraux avant	Antidémarrage électronique 'Transponder'
App-Connect Wireless	Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant	Appuie-tête AV réglable longueur et hauteur
Appuis lombaires à l'avant	ASR (antipatinage)	Assistant braquage stationnement+acoustic AV/AR
Assistant de maintien sur la voie 'Lane Assist'	Banquette arrière et dossier rabattable 1/3-2/3	Bluetooth
Caméra de recul 'Rear View'	Ceintures de sécurité AR (3) à 3 points	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur
Ceintures de sécurité AV réglable en hauteur	Climatronic 3 zones	Contours de fenêtre noirs
Crochet de remorque déverroui.élec.+escamot.man.	DAB+	Détecteur de fatigue
Détecteur de pluie	Digital Cockpit Pro	Direction assistée asservie à la vitesse
Eclairage individuel de l'espace pieds à l'avant	EDS (Blocage électronique du différentiel)	ESP avec stabilisation de remorque
Feux arrière en technique LED	Feux de jour	Fixation Isofix 2 sièges enfants aux places AR
Fonction coming home-leaving home	Fourreau à skis	Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold
Front Assist et freinage d'urgence en ville	Garniture des sièges en tissu 'Shooting Star'	GPS Discover Media Streaming & Internet
Haut-parleurs (8)	Hayon à commande électrique	Indicateur de bas niveau du liquide lave-glace
Inserts décoratifs 'Weave' tabl.bord/portes	JAV Montana 7Jx17''+215/65	Lampes de lectures à l'avant LED (2)
Lève-vitres électriques arrière avec commande confort	Lève-vitres électriques avant avec commande confort	Light Assist
Miroirs de courtoisie éclairés conducteur/passager	Module hiver: sièges AV/buses lave-glace chauf.	MSR (Régulation du couple moteur)
OPF (Otto Particle Filter)	Pack Travel	Peinture métallisée
Peinture Urano Grey	Phares à allumage automatique avec capteur	Phares avant LED
Pommeau de levier de vitesses en cuir	Préparation pour 'We Connect' et 'We Connect Plus'	Prise 12V sur console à l'arrière et coffre
Radio 'Ready2Discover' 6HP+Antenne Diversity+Service en ligne avec OCU+Wired & Wireless App Connect	Railing de toit noir.	Reconnaissance des piétons
Réservoir à charbon actif	Rétros ext. réglables/rabattables/ dégivr.électr.+éclairage périmétrique+abaiss. auto.du rétro pass.	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extér. à réglage et dégivrage électr.	Security & Services avec OCU	Service d'appel d'urgence (e-call)
Siège passager avant à dossier rabattable	Sièges AV confort	Sièges avant réglables en hauteur
Sièges ergoActive AV+lomb.élect.+massage	Signal sonore et lumineux pour ceintures AV & AR	Système de contrôle de l'état des pneus (indirect)
Système Start/Stop avec récupération de l'énergie freinage	Tapis de sol complémentaires AV/AR	Tire Mobility Set
Tiroirs sous les sièges avant	Triangle de sécurité	Verrouillage central sans dispositif de sécurité Safe et avec radiocommande et 2 clés pliantes
Non-smoking version	Storage compartments in the roof console	Heat-resistant glazing with a green tint
Darkened rear windows (35%)	Heated leather multifunction steering wheel with paddle shifters	Leather multifunction steering wheel with DSG

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.