MACADAM








RENAULT Clio: 4920-MTX

Vinnumber:	**VF1RJA00173439242**	Versionname:	**Evolution dCi 100 (74kw) berlina con portón 74kW 5P manual**
First Registrationdate:	**5/09/2024**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**131486**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Radio	
Number keys remote	**2**	Luggage cover	
Windows electric F		Rear parking sensors	
Windows electric R			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**195/65/15/87 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 3 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 3 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**3.0**
Tyre profile depth FR	**3.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**195/65 R 15 87 H**
Tyre size FR	**195/65 R 15 87 H**
Tyre size RL	**195/65 R 15 87 H**
Tyre size RR	**195/65 R 15 87 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Interior, Dirty, Cleaning




Door panel RR, Scratch(es), Replace




Boot lid covering R, Scratch(es), Replace




Floor covering FL, Tear, Replace




Backrest cover FL, Worn, Acceptable




Interior, Not original part, Acceptable




Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Headlight L, Scratch(es), Polish




Wing FL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Wheel cover FL, Scratch(es), Replace




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door RL, Dent(s), Repair and paint (complete)




Wing RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Outer sill L, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper F, Broken, Repair and paint (complete)






Bumper moulding FM, Broken, Replace




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wing FR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Wheel cover FR, Scratch(es), Replace




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tailgate / Boot, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check






Bodywork, Glue residues, Remove lettering





ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	RENAULT	Matrícula	4920-MTX
Modelo	Clio	VIN	VF1RJA00173439242
Versión	Evolution dCi 100 (74kw) berlina con portón 74kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
27/03/2026	Jgo discos freno dl - Nueva, Pastillas freno dl - Nueva, Sustituir Jgo discos freno dl	11931	INTERCAR GIRONA S.L.
13/01/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	25908	PNEUMATICS PERELLO S.L.
06/02/2025	Rev. 30.000 kms	32870	GARATGE ALUART. S.L.
22/07/2025	Aceite motor - Precio litro pactado, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite - Nueva, Filtro aire, Filtro antipolen - PARTICULAS - Nueva, Filtro combustible, Pastillas freno dl - Nueva, Rellenar niveles, Serv inspección 50000 KM, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Pastillas freno dl, Sustituir Rellenar niveles, Tasa de gestión de aceites usados	63761	GARATGE ALUART S.L.
30/07/2025	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	63958	PNEUMATICS PERELLO S.L.
29/09/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	81174	PNEUMATICS PERELLO S.L.
09/12/2025	Aceite motor - Precio litro pactado, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite - MOTRIO - Economic, Filtro aire, Filtro antipolen - PARTICULAS - Nueva, Filtro combustible, Limpiar tambores freno, Rellenar niveles, Serv inspección 100000 KM, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Rellenar niveles, Tasa de gestión de aceites usados	96059	GARATGE ALUART S.L.
22/12/2025	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	96428	PNEUMATICS PERELLO S.L.
20/04/2026	Batería, Sustituir Batería, Verificar Batería	119321	INTERCAR GIRONA S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
03/06/2026	Aceite motor - - - ALP 7, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite - Nueva, Filtro antipolen - PARTICULAS - Nueva, Rellenar niveles, Serv inspección 125000 KM, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Rellenar niveles, Tasa de gestión de aceites usados	127847	GARATGE ALUART S.L.
10/06/2026	Abrazadera escape dl, Abrazadera salida turbo, Accionamiento hidráulico embrague, Aceite caja velocidades - IAM, Aceite motor - - - ALP 7, Anticongelante - OEM, Combustible, Filtro combustible, Fluido refrigerante a/c, Jgo juntas tubos a/c, Jgo reparación turbocompresor, Junta válvula EGR, Kit correa accesorios, Kit maza-disco embrague, Líquido frenos - DOT4 ISO - Nueva, Líquido limpieza motor, Motor - Nueva, Purgar Líquido accionamiento embrague, Retén transmisión dr, Retén transmisión iz, Sustituir Abrazadera escape dl, Sustituir Abrazadera salida turbo, Sustituir Accionamiento hidráulico embrague, Sustituir Anticongelante, Sustituir Combustible, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Fluido refrigerante a/c, Sustituir Jgo juntas tubos a/c, Sustituir Jgo reparación turbocompresor, Sustituir Junta válvula EGR, Sustituir Líquido frenos, Sustituir Líquido limpieza motor, Sustituir Motor, Sustituir Retén transmisión iz / Sustituir Retén transmisión dr, Sustituir TORNILLERIA, Sustituir Tubo engrase turbo, Sustituir Tubo inf engrase turbo, TORNILLERIA, Tasa de gestión de aceites usados, Tubo engrase turbo, Tubo inf engrase turbo, prueba en carretera	129484	GARATGE ALUART S.L.