DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7BAHPY2 RE046197	Fecha matriculación	25/06/2024	Color	Blanco Okenite
Marca	CITROEN	Matrícula	1493MSP	Cuentakilómetros	24 403 km
Modelo	C4 Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE











Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-