

Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRT74627



Descripción

Matrícula 5986MXM	Fecha de matriculación 27/12/2024	Kilometraje 56004 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
22/04/2026

Fecha de peritación aprobada
23/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



004 Llanta / Delantero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Rayado


Smart repair



005 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



006 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



007 Aleta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



008 Puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



009	Puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
010	Aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
011	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Rayado	Smart repair

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante




Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Aleta / Trasero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado




Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado