

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5178NGW / WBA81GE0X07U43973 / 7U43973

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.670

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5178NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	05/06/2026		
Comentarios:			

## Daños no valorables:

5178NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5178NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Tapa carcasa retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	-
10. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Tapa carcasa retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA