addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510901953
Fecha: 07/04/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	6504MRS	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR3FPHNS0RY552593	**Kilómetros:**	21206
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	508

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	**Fecha Peritación:**	13/02/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD MICHELIN 215/55/R17 98W 5,1 mm //Neumatico DI MICHELIN 215/55/R17 98W 5,1 mm // Neumatico TD MICHELIN 215/55/R17 98W 4,3 mm //Neumatico TI MICHELIN 215/55/R17 98W 4,2 mm

DAÑOS

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3


Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	192,20 €

FOTOS GENERALES




STELLANTIS AUTO SAS
62-2007/46*0628
VR3FPHNS0RY552593
1960 KG
3300 KG
1 - 1150 KG
2 - 1070 KG
2 - 10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
PEUGEOT


°C
90
50
21206 km
P
km/h


°C
90
50
21206 km
P
km/h
N
Area not mapped
0
1/2
1
430 km
PEUGEOT


°C
90
50
21206 km
0 P
km/h


6504 MRS


6504 MRS


6504 MRS


508
6504 MRS













