

Mini

MINI CABRIO (F57)(2015->) JOHN COOPER WORKS JOHN COOPER WORKS TRIM MOTOR 2,0 LTR. - 170 KW 16V 2-TÜRIG

VIN: WMW61DL0803R11151



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	29/03/2023	66608 km
Farbe	Jahr	Polster
MIDNIGHT BLACK II	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
2	4	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Cabriolet/Convertible	162 g/km	1998 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
8	Vorderradantrieb (FWD)	170 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sitzbezug / Vorne Links ¹	Defekt	Reparieren
			
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



004

Felge / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



005

Felge / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel




006

Motorhaube / - 2

Delle

Smart Repair



007

Heckklappe / Kofferraumtür / - 3

Delle

Smart Repair




008

Tür / Vorne Rechts

Delle

Smart Repair



009

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Smart Repair



010	Stoßfänger / Vorne Rechts Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
 			
011	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
012	Abdeckung / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen
 			
013	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren
    			
014	Seitenwand / Rechts	Delle	Smart Repair
 			
015	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
016	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

¹ Reißverschluss Rückseite öffnen und klemmt

² 3x Delle

³ 4x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	205 / 45 / 17 / Sommer	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 45 / 17 / Sommer	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 45 / 17 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 45 / 17 / Sommer	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sitzbezug / Vorne Links / Defekt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Links / Fehlt



Abdeckung / Vorne Links / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle