MACADAM

Matrícula:	**9996-LXS**
Bastidor:	**VF1RFK00669178242**
Marca:	**RENAULT**
Modelo:	**KANGOO FURGÓN**
Versión:	**Profesional 1.5 Blue dCi 70kW (95CV) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual**
Carburante:	**Diesel**
Tipo de carrocería:	**Furgoneta**
Caja:	**MAN 6 VEL**
Caballos fiscales:	
Potencia KW:	
Categoría	**Utilitario**
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**
Tamaño de la neumática DEL IZ	**195/65 R 15 95 H**
Tamaño del neumático DEL DER	**195/65 R 15 95 H**
Tamaño del neumático TRAS IZ	**195/65 R 15 95 H**
Tamaño del neumático TRAS DER	**195/65 R 15 95 H**
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**
Marca del neumático Del Iz	**259**
Marca del neumático Del Dcha	**259**
Marca de neumático Tras Iz	**259**
Marca del neumático Tras Dcha	**259**

Kilometraje:	**127169**
Fecha de puesta en circulación:	**4/05/2022**

Cliente:	**Alphabet Spain**
Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Fecha de peritación:	**4/11/2026 4:30:00**

Neumáticos de verano: **195/65/15/95 H**
DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**2**
Núm reposacabezas	**2**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Acero**
Rueda de repuesto	**Sí**
Gato	**Sí**
Categoría	**Utilitario**
Segmento	**Segmento 06**

Condiciones del Vehículo	**Sucio Mojado**
¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**

Radio	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Galería de techo	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Volante	Gastado	Reemplazar




Tapizado Asiento Del IZ	Desgarro	Reemplazar

 

Guarnic Int Frontal Tras Roto Reemplazar

 

Guarnic Tapa Tras Rayado Reemplazar

 

Guarnic Tapa Tras Roto Reemplazar

 

Guarnición Puerta Tras DR Roto Reemplazar

 

Tarjeta De Matriculación Falta Importe

 

Intermitente Retrovisor Iz Rayado Aceptable

 

Puerta Delant Iz Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar

 

Panel Tras Iz	Rayado	Aceptable




Paragolpes Delantero	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar




Puerta Deslizante DR	Abolladuras	Aceptable




Intermitente Retrovisor Dr	Rayado	Aceptable




Paragolpes Tras	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar




Zona Trasera	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar




Guarnic int IZ maletero	Roto	Importe




Guarnic int IZ maletero	Roto	Reemplazar




Neumáticos Sin Daños Control






Parabrisas Roto Reemplazar


