BMW

VIN: WBAYN910105V98199



Description

N° d'immatriculation 2CSF046	**Date de 1ère immatriculation** 08/11/2022	**Odomètre** 98046 km
Couleur MINERALWEISS METALLIC	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1499	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 6	**Puissance** 162 KW	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Equipements véhicule

Série

Accoudoir AV	Accoudoir central AR	Accoudoir central AV
Advantage	Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag lat AV	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Electro. Contrôle de stabilité (ESC)
Bouton start-stop	Boîte automatique - avec Steptronic (6 rapports)	Carrosserie: 5 portes
Cde de volet AR automatique	Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air	climatisation auxiliaire
Colonne de direction (Volant de direction) Réglage mécanique	Contrôle de traction dynamique (DTC)	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	câble de recharge avec prise Schuko	Réception radio digital(e) (DAB)
Direction assistée Servotronic	Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)	dossier AR fractionné (40:20:40)
Détecteur de pluie / luminosité	Empattement 2670 mm	Equipement en sièges : 5 places
Equipement Int. inserts Oxyde d'argent, foncé mat	Essuie-vitre AR.	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)
Feux clignotants LED	Feux AR. LED	Filtre d'habitacle Filtre à charbon actif (Filtre à odeur)
filtre à particules essence (FAP essence)	Frein de stationnement électromécanique	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)
Indicateur de passage des rapports	Lève-vitre électrique	Mode de transmission Transmission intégrale
Mode de transmission xDrive (Transmission intégrale)	Moteur 1,5 litre(s) - 92 kW Hybride (B38)	Moteur électrique 70 kW (Transmission hybride)
multifonctions pour Volant de direction	Ordinateur de bord	Pack Rangement
Pare-brise verre feuilleté	Pare-chocs AV, Déflecteur d'air gauche et droit (AirCurtain)	Park-Distance-Control (PDC)
Pneus 225/55 R17 ..W	prise USB	prise élect. (Prise 12V) dans Console centrale AV
projecteur LED (fonctionnalité étendue)	projecteurs antibrouillard LED	protection acoustique des piétons (sound extérieur)
Réglage de portée des projecteurs	Régulateur de vitesse avec fonction freinage	Rétroviseur ext couleur caisse
Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant	Supports Isofix pour siège enfant	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Surtapis velours	Suspension de série	Système d'airbag crânien AR
Système d'airbag crânien AV	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Indicateur Speed-Limit
Système d'assistance de conduite: Performance Control	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Sélecteur profil de conduite
système de personalisation (Personal Profile)	Système de service : Appel de détresse intelligent comprenant TeleServices	Système de service : Connected eDrive Services
Système de service : ConnectedDrive Services	Système de service : Remote Services	Système média
fonction mains libres Bluetooth	Écran de contrôle avec Ecran couleur (6,5 Pouces)	système Start/Stop
Triangle de présignalisation	VarEq-méthode marché européen (EU spécifique)	Verrouillage centralisé avec Cde à distance
Vitrage athermique teinté(e)	échappement (Système monotube) avec embout	éclairage diurne LED

Optionnel

Déverrouillage de porte sans clé	Afficheur tête haute	Alarme antivol avec Protection d'habitacle
appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques	barre(s) de toit Aluminium satiné	Caméra aide au recul
Capot actif pour protection des piétons	Entretien: Véhicule avec Intervalle de vidange d'huile 30000 Km / 24 mois	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Jantes alliage léger	norme de dépollution Euro 6d	Pack rétroviseur
Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext avec indexage à la marche arrière, droit	Peinture métallisée
Sellerie : Cuir Dakota perforé	Siège chauffant AV	Sièges AV à réglages électriques (gauche avec Memory)
Système d'assistance de conduite: Active Guard (Assistant de freinage)	Système de navigation : Navigation Plus (USB)	Ecran couleur (8,8 Pouces)
système de récupération des gaz d'échappement (Blow-by-Heater)	système haut-parleurs HiFi	Volant de direction (Sport) avec multifonctions

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	23/10/2026	26/10/2026


Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser
	 		
002	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
003	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
	 		
004	Entrée de porte / Arrière Droit [1]	Malfaçon	Smart repair
	 		
005	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable
			

[1] Bijgewerkt

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Double de clé
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Gilet de sécurité

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	225/50/18 Été	3 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	225/50/18 Été	3 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	225/50/18 Été	4 mm
Arrière Droit	PIRELLI	225/50/18 Été	4 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Vin



Autre


Autre


Autre



Autre



Données personnelles / - / Non Conforme




Données personnelles / - / Non Conforme


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Aile / Arrière Droit / Enfoncement


Aile / Arrière Droit / Enfoncement


Entrée de porte / Arrière Droit / Malfaçon


Entrée de porte / Arrière Droit / Malfaçon


Porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.