MACADAM











BMW 1 Reeks (UKL): 2BWR517

Vinnumber:	**WBA7K110607K98314**	Versionname:	**116i (F40) 1.5i 109pk/cv 5p Aut.**
First Registrationdate:	**21/04/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**158593**	Power Kw:	**80**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**20000.0**		
Maintenance	**mei 2028**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**1**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

	205/55/16/91 W			
Summer tyres:	Fr.L.	**Bridgestone: 4 mm**	Fr.R.	**Bridgestone: 4 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 5 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**205/55 R 16 91 W**
Tyre size FR	**205/55 R 16 91 W**
Tyre size RL	**205/55 R 16 91 W**
Tyre size RR	**205/55 R 16 91 W**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**255**
Tyre make FR	**255**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Ignition key, Missing, Replace



Interior, Dirty, Chemical cleaning





Bumper F, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable



Wing FL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Door FL, Scratch(es), Spot repair



Door RL, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim RL, Scratch(es), Acceptable



Rear bulkhead lining, Scratch(es), Acceptable



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable







Rear window, Scratch(es), Acceptable





Bumper R, Scratch(es), Acceptable








Alloy rim RR, Scratch(es), Acceptable







Outside rear-view mirror base R, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim FR, Scratch(es), Acceptable





Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Bodywork, Dirty, Cleaning













Onderhoudshistorie van: WBA7K110607K98314

ALPHABET

Kenteken	2BWR517
Merk Model	BMW 116i (F40) 1.5i 109pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	4/21/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/13/26	148,476	diagnose	Uitvoeren
5/13/26	148,476	kleine testrit	Uitvoeren
5/13/26	148,476	klein materiaal	
5/13/26	148,476	schokdemper achter	Vervangen
5/12/26	144,818	batterij	Vervangen
5/12/26	144,818	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/12/26	144,818	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
5/12/26	144,818	bougie	Vervangen
5/12/26	144,818	klein materiaal	
5/12/26	144,818	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/12/26	144,818	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/12/26	144,818	service luchtfilter	Uitvoeren
5/12/26	144,818	service microfilter	Uitvoeren
5/12/26	144,818	service motorolie	Uitvoeren
8/20/25	118,309	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/20/25	118,309	controle niveaus	Uitvoeren
8/20/25	118,309	klein materiaal	
8/20/25	118,309	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
8/20/25	118,309	remblokken achter	Vervangen
8/20/25	118,309	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/20/25	118,309	versnellingsbakolie	Vervangen
5/16/25	108,958	batterij	Vervangen
5/16/25	108,958	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/16/25	108,958	klein materiaal	
5/16/25	108,958	remvloeistof	Vervangen
5/16/25	108,958	service microfilter	Uitvoeren
5/16/25	108,958	service motorolie	Uitvoeren
9/20/24	86,554	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/20/24	86,554	controle niveaus	Uitvoeren
9/20/24	86,554	klein materiaal	
9/20/24	86,554	remblokken vooraan	Vervangen
9/20/24	86,554	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/2/24	71,821	batterij	Vervangen
5/2/24	71,821	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/2/24	71,821	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
5/2/24	71,821	bougie	Vervangen
5/2/24	71,821	klein materiaal	
5/2/24	71,821	remblokken achter	Vervangen
5/2/24	71,821	service luchtfilter	Uitvoeren
5/2/24	71,821	service microfilter	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/2/24	71,821	service motorolie	Uitvoeren
3/29/24	68,551	controle niveaus	Uitvoeren
10/27/23	51,523	controle niveaus	Uitvoeren
6/16/23	35,589	batterij	Vervangen
6/16/23	35,589	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/16/23	35,589	klein materiaal	
6/16/23	35,589	service microfilter	Uitvoeren
6/16/23	35,589	service motorolie	Uitvoeren