


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 S1008841	Erstzulassung	27.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV6922	Laufleistung	44 521 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt				
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Kotflügel
		Position	-			Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	SR Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

4			Bauteil	Stoßfänger	5			Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
			Position	Hinten				Position	Hinten links
6			Beschreibung	Polieren				Beschreibung	Ersetzen
			Anmerkungen	-				Anmerkungen	-
			Bauteil	Kotflügel					
			Position	Vorne rechts					
			Beschreibung	SR Steinschlag					
			Anmerkungen	-					

Innenschäden

2			Bauteil	Laderaumabdeckung					
			Position	-					
7			Beschreibung	Fehlende Elemente					
			Anmerkungen	-					
			Bauteil	Bordmappe					
			Position	-					
			Beschreibung	Fehlende Elemente					
			Anmerkungen	-					

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	605,15€
---------------------	----------------