



## VOLKSWAGEN TIGUAN

Immatriculation	-
VIN	WVGZZZ5NZLW350709
Kilométrage	106 376 km
Première immatriculation	31/03/2020
Couleur carrosserie	Noir

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection \_\_\_\_\_ Date de l'inspection **17/04/2026 09:09:07**

Adresse d'inspection \_\_\_\_\_

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	<b>VOLKSWAGEN</b>	Type de carrosserie	<b>SUV</b>
Modèle	<b>TIGUAN</b>	Nbre portes	<b>5</b>
VIN	<b>WVGZZZ5NZLW350709</b>	Nbre sièges	<b>5</b>
Première immatriculation	<b>31/03/2020</b>	Transmission	<b>Avant</b>
Kilométrage	<b>106 376 km</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>	Couleur carrosserie	<b>Noir</b>

### DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	<b>1</b>	Certificat immatriculation (original)	<b>Non</b>
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Certificat immatriculation (original)	<b>N/A</b>
Manuel d'utilisation	<b>Oui</b>		

### OPTIONS

Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>	Camera de recul	<b>Oui</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>	Toit ouvrant électrique	<b>Oui</b>
Véhicule roulant	<b>Oui</b>	Cache bagages	<b>Oui</b>
Niveau carburant	<b>25</b>	Cric	<b>Oui</b>
GPS	<b>Oui</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>

## DOMMAGES



### Optique AVD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

E - Remplacer



### Capot

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)




### Aile ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



### Porte ARG

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



### Aile AVG

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



### Pare-chocs AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre

An unhandled error has occurred. [Reload](#)



### Pneu AVD

Type de dommage

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



### Intérieur

Type de dommage

Sale

Mode de réparation

Nettoyer

An unhandled error has occurred. [Reload](#)



### Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



### Pneus

Type de dommage

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



An unhandled error has occurred. [Reload](#)



### Boitier rétroviseur ext G

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



### Porte AVG

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



### Aile ARG

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



### Spoiler AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



### Obtuteur /Cache AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



### Porte AVD

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

## PHOTOS COMMERCIALES

