


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNEK P4355454	Erstzulassung	12.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	15 329 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Injection Turbo 74kW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	374,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	200,00€		
3		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	56,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	56,00€		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	42,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	42,00€		
5		Bauteil	Tankdeckel	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	28,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	28,00€		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,20	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	308,00€	Nettokosten	453,05€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	60,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
				Pauschale	60,00€		

Sonstiges

