

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZ9 RY630053	Erstzulassung	16.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen		Laufleistung	24 502 km
Modell	DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen


Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden


2



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
	-	Pauschale	90,00€		



DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	76,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	36,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	377,91€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	371,62€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	225,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	12/2025	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 754,12€