



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	DMC HERTZ	<b>Datum</b>	05-11-2025
<b>Bestuurder</b>	Dorent Qarolli	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	144046	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	K029079	<b>KM-stand</b>	12816
<b>Chassis</b>	WV5ZZZTV0SK029079	<b>1ste inschrijving</b>	4-6-2025 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	T6 COMBI	<b>Brandstof</b>	
<b>Kleur</b>		<b>Brandstof niveau</b>	1/8

## Controlelijst









- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |





## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorFL	(NL)PAWL FL	SR - Structuur
			
exterior	(NL)LightRR	(NL)LIGHT	SR - Polieren
			
exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Structuur
			
exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	SR - Polieren
			
exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Touch up
			



interior	(NL)CoverRoof	(NL)REPAIR 2	Vervangen
----------	---------------	--------------	-----------



interior	(NL)CoverRoof	(NL)REPAIR 1	SR - Structuur
----------	---------------	--------------	----------------



interior	(NL)CoverRoof	(NL)REPAIR 2	SR - Structuur
----------	---------------	--------------	----------------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Vervangen
----------	-----------------	------------------	-----------





interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Vervangen
----------	-----------------	------------------	-----------




exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Structuur
----------	-------------	-----------------	----------------



exterior (NL)WingRL (NL)WING RL Herstellen + spuiten




exterior (NL)DoorFL (NL)DOOR FL Herstellen + spuiten



exterior (NL)Extra (NL)REMOVE STICKERS S (NL)Remove stickers



interior (NL)Dashboard (NL)AIRBAG Vervangen





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee