

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8272NBR / WBA21GF0807T10603 / 7T10603

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.495

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8272NBR Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/05/2026		
Comentarios:	VH REPARADO ANTERIORMENTE, RESERVA DE DAÑOS		

Daños no valorables:

8272NBR COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
7. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
8. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
13. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
15. Pilares - Montante iz	-	PINTAR
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
17. Capó dl	-	SR Pintura
18. Guarnecido entrada maletero	-	SR Plásticos
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Puerta dl dr	-	SR Pintura
22. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
24. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas
25. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR