

BMW

SÉRIE4420DGCXDRIVE FINITION M SPORT G26 51FR

VIN:WBA51FR080FT78702



Description

	Date de 1ère immatriculation 05/08/2024	Odomètre 53357 km
Couleur -	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -		Generation -
Type de carrosserie Coupé	Nombre de sièges -	

Détails de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
			
002	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
			
003	Pneu / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 18"	Dé ch ir é	Echange

 			
004	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
 			
005	Kit complet réparation pneu / -	Manquant	Echange
			
006	Porte / Arrière Gauche Longueur : Moyen / Matériau : Acier / Vitré : Oui	Enfoncement	Smart repair
 			
007	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
 			
008	Porte / Arrière Droit Longueur : Moyen / Matériau : Acier / Vitré : Oui	Enfoncement	Réparation
    			
009	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☒ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	WEST LAKE	245 / 45 / 18 / Été	7 mm
Avant Droit	WEST LAKE	245 / 45 / 18 / Été	6.8 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	245 / 45 / 18 / Été	5.6 mm
Arrière Droit	HANKOOK	245 / 45 / 18 / Été	5.3 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant




Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Kit complet réparation pneu / - / Manquant



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement

