DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA3 ST215566	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-454-CL	Odometre	6 491 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Boite à outils	✗
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.4 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.5 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.3 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.3 mm

Dommages extérieurs

3

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

6



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

9

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

1



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Commentaires	-

2



Elément	Assise de siège tissu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Tâché
Commentaires	-

4



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

7



Elément	Boite à outils
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

8



Elément	Crochet de remorquage
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 7.4 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 7.5 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.3 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.3 Mm