DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZFABF5FJ9 P3J46921	Marca	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	0975MHR	Modelo	PANDA Red 1.0 Hybrid 51kw (70CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	20/06/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	70 330 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	17/09/2026	Parque	CAMPA CARPIO












Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	**558,25€**