


Suzuki S-CROSS 1.4 Boosterjet Style Smart Hybrid, apr-23, 78.577 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	TSMJYAD2S00A84282
Eerste toelating	22-04-2023
Eerste afgifte NL	22-04-2023
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*0779*16
Afgelezen tellerstand	78.577 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	HEV Elektrisch Benzine
Cil / Motorinhoud	4 / 1373
Gewicht	1180 kg
Deuren	5
Vermogen	95 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	260
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Blauw
Land van registratie	Nederland

Op voertuig aanwezige accessoires

 360 graden camera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Apple CarPl./Android Auto	 Half lederen bekleding	 Regensensor
 Audio installatie	 LED verlichting	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Trekhaak afneembaar
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verwarmde voorstoelen



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	22-04-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	74.142 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig











Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Banden

	17"	Type	Profiel diepte
Velggrootte	17"		
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Linker achterwiel	Continental	Zomerband	4 mm
Rechter achterwiel	Continental	Zomerband	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering	
Niet acceptabele schade			
2		Interieur	vuil (interieur), hondenhaar.
3		Rechter achterscherm	lak is dof
4		Achterbumper	kras(sen) bumper
5		Rechter achterlicht	kras(sen) verlichting
		Linker achterlicht	kras(sen) verlichting
6		Linker achterportier	kras(sen)
7		Linker voorportier	kras(sen)
8		Velg rechtsachter	geschaafd
		Velg linksachter	geschaafd
9		Velg linksachter	geschaafd