

**TMBJW7NP6N7029812**

## Vehicle details

<b>Operator</b>		<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>License number</b>		<b>Mileage (Read)</b>	121,083 km
<b>Manufacturer</b>	Skoda	<b>Next maintenance in</b>	600 km
<b>Type / Model</b>	SUPERB	<b>Main inspection (Report on hand)</b>	03/2027
<b>Vehicle Identification number</b>	TMBJW7NP6N7029812	<b>Power / Engine displacement</b>	115 kW / 1,395 ccm
<b>First registration</b>	14 Mar 2022	<b>Upholstery/Colour</b>	/
<b>Last maintenance</b>	12/2025, 108,386 km	<b>Paintwork</b>	
<b>Fuel type</b>	Hybr.B/E ext.aufi	<b>Gearbox</b>	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Umbrella (Fehlt) - Replace
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Loss in value
3	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
4	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Apr 2026  
**Protocol number: 45222258**  
Delivery date: 29 Apr 2026



---

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	215/55 R17 94V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Apr 2026  
**Protocol number: 45222258**  
Delivery date: 29 Apr 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Skoda	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	SUPERB	<b>Mileage (Read)</b>	121,083 km
<b>Vehicle Identification number</b>	TMBJW7NP6N7029812	<b>First registration</b>	14 Mar 2022

**Details of the order:**

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

**Vehicle identification:**

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

**Inspection conditions:**

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

**General condition:**

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
 Römeräcker 1  
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location  
 SAP Walldorf  
 69190 Walldorf

Inspection date: 29 Apr 2026  
 Protocol number: 45222258  
 Delivery date: 29 Apr 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Apr 2026  
**Protocol number: 45222258**  
Delivery date: 29 Apr 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Equipment: Umbrella (Fehlt) - Replace



**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #3:** Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf


Inspection date: 29 Apr 2026  
**Protocol number: 45222258**  
Delivery date: 29 Apr 2026



**Damage #3:** Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte... rodent - Replace



**Damage #4:** Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



**TMBJW7NP6N7029812**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	121.083 km
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Restlauf bis Service</b>	600 km
<b>Typ/Modell</b>	SUPERB	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	03/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBJW7NP6N7029812	<b>Leistung / Hubraum</b>	115 kW / 1.395 ccm
<b>Erstzulassung</b>	14.03.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	12/2025, 108.386 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufll	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Regenschirm (fehlt) - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                      69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2026  
**Protokollnummer: 45222258**  
Anlieferungsdatum: 29.04.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	SUPERB	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	121.083 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBJW7NP6N7029812	<b>Erstzulassung</b>	14.03.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                      69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2026  
**Protokollnummer: 45222258**  
Anlieferungsdatum: 29.04.2026



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Regenschirm (Fehlt) - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2026  
**Protokollnummer: 45222258**  
Anlieferungsdatum: 29.04.2026



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #4:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

12.05.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AC 0989E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW7NP6N7029812
Vertrags-Nummer:	5806081	Erstzulassung:	14.03.2022
Internes KZ:	15042792	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	224	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1752	zul. Gewicht (kg):	2291

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 5806081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AC 0989E  
**Übersicht erstellt am:** 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Superb 1.4 TSI iv DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.04.2026	9059995707	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 5806081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AC 0989E  
**Übersicht erstellt am:** 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Superb 1.4 TSI IV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.07.2023	30485	Wartungszusatzumfänge
05.07.2023	30485	Wartungszusatzumfänge
05.07.2023	30485	Inspektion und Wartung
05.07.2023	30485	Inspektion und Wartung
11.07.2023	30485	Wartungszusatzumfänge
11.07.2023	30485	Inspektion und Wartung
02.07.2024	61983	Inspektion und Wartung
02.07.2024	61983	Getriebeölwechsel
02.07.2024	61983	Wartungszusatzumfänge
02.07.2024	61983	Wartungszusatzumfänge
02.07.2024	61983	Getriebeöl
02.07.2024	61983	Getriebeöl
02.07.2024	61983	Inspektion und Wartung
02.07.2024	61983	Getriebeölwechsel
27.08.2024	61983	Getriebeöl
27.08.2024	61983	Getriebeölwechsel
27.08.2024	61983	Wartungszusatzumfänge
27.08.2024	61983	Inspektion und Wartung

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer