

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic Kombi 5-türig 2967 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	FÜ -UV 0422	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF28PN059561
Vertrags-Nummer:	9009080	Erstzulassung:	10.05.2023
Internes KZ:	15040153	Kilometer-Stand:	143367
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

AUDI A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic Kombi 5-türig 2967 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Firmamentblau Metallic Polsterung: Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 56.420,17

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4-Wege-Lendenwirbelstütze	0,00
Ablagepaket	67,23
Aluminiumoptik Exterieur	0,00
Ambiente-Lichtpaket	268,91
Anhängevorrichtung inkl. Anhängerassistent	1.000,00
Assistenzpaket Tour	0,00
Audi smartphone interface	231,09
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Me	0,00
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang	966,39
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	285,71
Businesspaket	3.529,41
Dachhimmel in Stoff schwarz	268,91
Dekoreinlagen Aluminium Dyade jangalsilber	0,00
Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige	0,00
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Firmamentblau Metallic	840,34
HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	1.647,06
Head-up Display	1.176,47
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	0,00
Interieur allroad	2.100,84
Interieurelemente in Kunstleder unten	0,00
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	0,00
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	705,88
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (73 Liter)	92,44
Lederlenkrad, 3-Speichen-Design, mit Multifunktion plus, Schaltwippen und Lenkradheizung	159,66
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination Interieur allroad	0,00
Panorama-Glasdach	1.588,24
Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	378,15
Räder, 10-Speichen-V, Größe 8,5Jx20 mit Reifen 245/45 R20	1.848,74
Rückfahrkamera	394,96
Sitzheizung vorn und hinten	319,33
Sportsitze vorn	0,00
Spurwechselwarnung inkl. Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten	588,24
Standheizung und -lüftung	1.428,57
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond	126,05
Volllackierung	831,93
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz	1.050,42

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 78.315,14

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 93.195,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic Kombi5-türig 2967 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2967
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	191
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,500	Tankinhalt:	63
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,800
Leergewicht (kg):	2020	zul. Gewicht (kg):	2625

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 9009080
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0422
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic Kombi5-türig 2967 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.10.2025	9059965957	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag	Ja	Nein
20.02.2024	9059879800	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
12.12.2023	9059872556	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
12.11.2023	9059869258	Eigenverschulden	Heckklappe mitte verbogen Kotflügel vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Tür vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 9009080
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0422
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic Kombi5-türig 2967 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.01.2024	28218	Inspektion und Wartung
22.01.2024	28218	Wartungszusatzumfänge
27.08.2024	57911	Inspektion und Wartung
27.08.2024	57911	Wartungszusatzumfänge
10.12.2024	69920	Wartungszusatzumfänge
12.05.2025	89996	Bremsflüssigkeitswechsel
12.05.2025	89996	Inspektion und Wartung
12.05.2025	89996	Wartungszusatzumfänge
18.12.2025	118711	Wartungszusatzumfänge
18.12.2025	118711	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FÜ-UV 422
Berichtsnummer :	0000000925985-DE968		
Referenznummer:	31201133		

Fahrzeugdaten

Audi A6 Allroad quattro (4AH)(06.2019->) 50 TDI basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZF28PN059561	Laufleistung abgelesen:	143367 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	17.06.2026 90766 Fürth
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2967 ccm / 210 kW (286 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Firmamentblau Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	136752 / 28.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R20/103Y 2,5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R20/103Y 2,5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R20/103Y 2,5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R20/103Y 2,5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*KEINE DATEN ZWEITER RADSATZ !

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Lackabplatzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Motorhaube	Lackabplatzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Verkleidung	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Motorhaube
Lackabplatzer - Smart Repair



4. Motorhaube
Lackabplatzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



6. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair