



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant DMC HERTZ
Bestuurder Bjorn Bosmans
Dossier 160782

Datum 27-04-2026
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat
Chassis WV4ZZZTV2SK038936
Merk / Model T6.1 FOURG DSG
Kleur

KM-stand 8126
1ste inschrijving
Brandstof
Brandstof niveau 2/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



interior	(NL)CoverR	(NL)COVER RIGHT	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)LOADING DOOR RR	SR - Polieren
----------	-------------	---------------------	---------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------




exterior	(NL)Extra	(NL)STICKERS	(NL)Remove stickers
----------	-----------	--------------	---------------------




exterior	(NL)WingFL	(NL)WING FL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Herstellen + spuiten
----------	-------------	------------------	----------------------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Ja	Herstelkit	Ja
Links voor		Rechts voor	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee