

Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Greenline Businessline
 2014 - 81 kW / 110 PK - Diesel - Handgeschakeld - • Ingeruild |
 Beschikbaar | 6




Kenteken
Chassisnummer TMBJG9NE7F0094489
Eerste registratie 03-11-2014
APK geldig tot 09-11-2026
BTW Voertuig Nee
Bepaling uitvoering Waarschijnlijk

Kilometerstand 312.432 km
NAP check Logisch
Verwachte inleverdatum 04-07-2026
Verwachte kilometerstand 315.091 km

Import voertuig Nee
Teruggaaf bij export Ja
Verhuisgoed Nee
Taxi Nee
Bruto BPM / Rest BPM

Motorinhoud 1.598
Aantal cilinders 4
Euroklasse Euro 5
CO2 emissie (g/km) 85
Type voertuig Personenvoertuig
Aandrijving Voorwiel



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2014	81 kW / 110 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	312.432 km	Nee

Opties & accessoires 8

- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt -
Distributieriem / ketting vervangen -
Type band Winterbanden
Profiel diepte linksvoor < 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter > 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor < 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter > 5 mm (Goed)

Merk band -
Velgen -
Band breedte -
Band hoogte -

Voertuig gegevens

Type voertuig Personenvoertuig
Aantal deuren 5
Carrosserie Stationwagen
Kleur Grijs
Aandrijving Voorwiel
Bijtellingspercentage 25 %
Bijtellingspercentage geldig tot 01-12-2019

Schades (17)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Ik hoor een tik en als de koppeling in trap gaat dit weg.

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Scheur


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Krassen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 12 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade Boekje niet aanwezig in de auto.

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-11-2014	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
21-04-2015		Lease
07-07-2015		Lease
15-09-2017		Autobedrijf
19-10-2017	Laatste tenaamstelling	Particulier
09-11-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor
audio-navigatie full map	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	boordcomputer	buitensp.elekt.inklap en aut. dimmend
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control	
electronic climate control	elektrische ramen voor en achter	extra getint glas achter	hill hold functie
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	knie airbag(s)	lendesteun(en) verstelbaar
lichtmetalen velgen 16"			
mistlampen voor adaptief	multimedia-voorbereiding	parkeersensor achter	passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio-CD/MP3 speler	regensensor	stuur en versnellingspook (kunst)leder
stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbevestiging snelheidsafhankelijk	vermoeidheids herkenning
zij airbag(s) achter	zij airbag(s) voor		

Extra foto's

