



EG-ÜBEREINSTIMMUNG

Vollständige Fahrzeuge

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Kraftstoffverbrauch		Stromverbrauch (EC) (l/100km)
	CO ₂ Emissionen				
Niedrig (*)	189 g/km	8.3	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)		178 Wh/km
Mittel (*)	130 g/km	5.7	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)		177 Wh/km
Hoch (*)	132 g/km	5.8	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)		185 Wh/km
Höchstwert (*)	158 g/km	7.0	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)		268 Wh/km
Innerorts (*)					173 Wh/km
Kombiniert (*)	148 g/km	6.5	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)		210 Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (*)	3 g/km	0.1 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)

Gewichtet, kombiniert (*)	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC _{acc}) (%)
	19 g/km	0.8 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	
49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)			177 Wh/km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)			86 km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)			105 km
Vollelektrische Reichweite (AER)			86 km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)			106 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, Berechnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausstattung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

245/45R18 Min 99H:8Jx18 OS 42 265/40R19 Min 99H:8.5Jx19 OS 47 245/40R20 Min 99H:8.5Jx20 OS 47.5 M&S Min 99Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (*):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Volvo Car Corporation
Assar Gabrielsson vag
405 31 Gothenburg
Sweden

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

B-Säule, rechts, geklebt
Eingeschlagen im
Bodenblech
vor dem rechten Vordersitz

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstelldatum des Fahrzeugs:

YV1PWH1V9P:192720
20221221

mit dem in der am:
erteilten Genehmigung:

20220506
e4*200746**1067*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das
Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden
kann.

Gothenburg
(Ort)

20221221
(Datum)

Johan Bogren

Johan Bogren
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2. Vorn und hinten.
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non automated

Hauptabmessungen

- 4.1 Radstand: 2941 mm
5.1 Achsabstände: 1-2: 4945 mm
6.1 Länge: 1890 mm
6. Breite: 1431 mm
7. Höhe:

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2075 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2146 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen: 2590 kg
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1: 1290 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 2: 1390 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4690 kg
18.1 Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2100 kg
18.3 Zentralachsanhängers: 2100 kg
18.4 Umliegender Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL)
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B4201T32, ERAD
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: OVC HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
26.1 Einstoffmotor/bivalenten Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor

Höchstleistung

- 27.1 Höchstleistung (Verbrennungsmotor): 5500 min⁻¹
27.3 Höchstleistung (Elektromotor): 107 kW
27.4 Höchstleistung (Elektromotor): 92 kW
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintritte auszuschließen):

1. gang	2. gang	3. gang	4. gang	5. gang	6. gang	7. gang	8. gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,200
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

20. Höchstgeschwindigkeit: 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1617 mm 2. 1618 mm
35. Angebotene Reifen-/Felgenkombination/Energieeffizienzklassen von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen

- Vorne: 255/40R19 100W, 8.5Jx19 OS 47/A/C1
Hinten: 255/40R19 100W, 8.5Jx19 OS 47/A/C1

Bremsen

36. Antriebs-/Bremsensystem(e): Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz): N/A
42.1 Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Drive-by: 68 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 2217 kg
47.1.1 Prüfmasse: 2,360 m³
47.1.2 Querschnittsfläche: N/A
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftkanals am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A

- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 128.9 N
47.1.3.0 f0: 0.347 N/(km)
47.1.3.1 f1: 0.3553 N/(km/h)
47.1.3.2 f2: 3b
47.2.1 Fahrzyklus: N/A
47.2.2 Minimalleistungsfaktor (b_{act}): N/A
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No

48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WL-TP-Höchstwerte) oder WL-ISC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NOx (mg/km)	THC+NOx (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particulates (mg/km)
282.9	1.2	5.8	6.1	0.10	0.81	

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m¹
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Volleisige RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Particulates (Anzahl): 6.0-10 #/km
Innenstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Particulates (Anzahl): 6.0-10 #/km
CO-Emissionen/Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch:

49. 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybrid-/Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WL-TP-Werte	CO-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	Stromverbrauch (kWh/100km)
Niedrig	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Mittel	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Hoch	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Hochstwert	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Kombiniert	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (l)	Wh/km

- 49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):
Elektrische Reichweite: km
Elektrische Reichweite innerorts: km

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovationspotential zu bestätigen:
49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovationspotential:
49.3.2 Gesamt-Emissionen durch die Ökoinnovationen:
49.3.2.2 Emissionen durch WLPT (für jeden getesteten Bezugskraftstoff wie angegeben): Nein



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger vorne, zerkratzt




Bild 16 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 18 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 19 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt



Bild 20 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt



Bild 21 : Felge (Winter) hinten links, zerkratzt



Bild 22 : Felge (Winter) hinten links, zerkratzt



Bild 23 : Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt



Bild 24 : Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 387871
Hersteller Volvo
Model V90
Variante Plus Dark 2.0 T6 Twin Recharge PHEV
Listenpreis 64.554,61
VIN YV1PWH1V9P1192720
Erstzulassungsdatum 1.1.2023
Kennzeichen M DS1434E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 387871 31.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107189	13.05.2024	Marderschaden	1.855,30
2025111582	05.08.2025	Marderschaden	1.772,23
2026101368	26.01.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.089,34
2026107609	08.04.2026	Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.01.2023	Letzte Zulassung	23.01.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	V90 T6 Recharge AWD Plus Dark	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1PWH1V9P1192720	HSN / TSN	9101 / BSB
Schlüssel-Nr.	10512850	Km-Stand abgelesen	76924
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	186
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	7 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 40 R 19 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	8 mm
255 / 40 R 19 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	8 mm
255 / 40 R 19 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	5 mm
255 / 40 R 19 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum, Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz, Applikationen im vorderen Stoßfänger in Hochglanzschwarz, Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten, Außenspiegel Sport in Hochglanzschwarz, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, CleanZone Luftqualitätssystem, Dachkantenspoiler, Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert), Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner, Driver Assistance, Driver Awareness, Einlagen: Aluminiumeinlage Checkered Alu, Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn und hinten, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Hochglanzschwarz, Festbremsautomatik, Front- und Heckschürze Sport, Frontgrill Sport, Gepäckraum-Trennnetz, Gepäckraumklappenentriegelung per Funkfernbedienung oder vom Fahrerplatz aus, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (Adaptive Cruise Control), Getriebe: 8-Gang Geartronic, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze, Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik, Innenraumbelichtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Jalousie in der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch, Klimaautomatik, Kopfstützen (5), Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A, Laderaumrollo (elektrisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Ottopartikelfilter (Benzinpartikelfilter), Paket: Parkassistent, Paket: Sitzkomfort, Paket: Winter-Paket, Parkbremse, elektrisch, Parktackethalter, Pollenfilter, Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze, Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon, Radiozubehör: Dachantenne (Finne), Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor inkl.

automatischer Lichtfunktion, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 19" 8-Speichen-Design
Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv), Räderzubehör: Reifendichtmittel,
Safety Assistance, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen
rundum (innenbelüftet), Sicherheitslenksäule (adaptiv), Sitze: Rücksitzlehnen im Verhältnis 40/60 oder komplett
umlegbar, Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert), Start-/Stop-Technologie, Steckdose:
12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz, Textilfußmatten-Premium, vorn
und hinten, Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle, Verbandskasten
und Warndreieck, Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster, Verzurösen im Gepäckraum (klappbar),
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem, Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle
Sitzplätze), Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
322	Kindersitze (2-stufig) in den äußeren Fondsitzen integriert
139,2G0	Parkkamera mit 360° Surround View
179	Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 05.02.2026 bei Kilometerstand 67.819
bis Wartung verbleiben:	220 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 17, 18)
2. Stoßfänger vorne, zerkratzt (Bild 14, 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge (Winter) hinten links, zerkratzt, (Bild 21, 22)
Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt, (Bild 23, 24)
Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt, (Bild 19, 20)