


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS8 RW078344	Erstzulassung	30.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	33 358 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Fußmatte HR	✗
Fußmatte HL	✗
Fußmatte VR	✗
Fußmatte VL	✗
Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm



Innenschäden

2	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	1.inspektion.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.