


## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002445620  
**Besichtigt am:** 07.05.2026 13:39  
**Berichts-Nr:** 10574717  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE059859



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / BQS                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 10.05.2023                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 115.598 km                             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Aquamarinblau Metallic                 |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Aquamarinblau Metallic                 |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 05.2026     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 16.03.2026  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 109.596 km  |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 10.100 KM   |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                  | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                               | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                          | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W      | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                 |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                                  |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                       | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                 |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16                                                                    | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                               | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW                                                                   | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                      | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                  |
| 8 Lautsprecher                                                                                             | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                             | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                           | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                         | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                             |
| Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung                                              | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                  | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                                                         |
| Außen-Sound Standard                                                                                       | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                    | Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                      | Frontantrieb                                                                                                   |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                             | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                             |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                       | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                      | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                          | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                        | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                                |
| Berganfahrassistent                                                                                        | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                 | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                     | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Business                                                                                                   | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                         | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                  | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dachreling schwarz                                                                                         | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                   | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                                              | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                        |
| Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen                                     | Kindersicherung                                                                                                |
| Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                              |                                                                                                                |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                |                                                                                                                |

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,  
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-  
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.  
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch  
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,  
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit  
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose  
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische  
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei  
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne  
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front  
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachbedienung  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfand Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Falken     | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm      |
| Falken     | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Semperit   |     |          | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 8,0 mm      |
| Semperit   |     |          | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 8,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Winter | Stahl | 215/60 R 16 95 H | 4,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Winter | Stahl | 215/60 R 16 95 H | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung    |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Karosserie                       | Hagelschaden                                | Kaltdrücken (Hagel)    |
| 2  | Zusätzliche(r) Reifen            | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen               |
| 3  | Heckscheibe                      | Kratzer                                     | Optische Wertminderung |
| 4  | Stoßfänger vorne                 | Kratzer                                     | Spotrepair             |
| 5  | Stoßfänger hinten                | Delle(n)                                    | Spotrepair             |
| 6  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen                                  | Erneuern               |
| 7  | Dach                             | Chemische Verunreinigung                    | Polieren               |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe       | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube              | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Seitenwand hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Heckklappenverkleidung  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Tür vorne rechts        | Delle(n) und Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE059859

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**


Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio





## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Motorhaube, Dach, Dachholm rechts




#### 2 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Keine Airstopreifen an der Hinterachse Winter



#### 3 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung



## 4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair





## 5 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Spotrepair



## 6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



## 7 - Dach - Chemische Verunreinigung - Polieren





## GEBRAUCHSSPUREN


### 1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 5 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10574717  
vom: 08.05.2026