

Scheda Perizia Veicolo

Veicolo	VW POLO 1.2 TRENDLINE 60 CV		
Targa		Telaio	WVWZZZ6RZDY238088
Colore	NERO	Km rilevati	201331


Pneumatici e cerchi

Posizione	Battistrada residuo in mm	Stato Cerchio		Estivi	Invernali	Diametro	Note
		Integro	Graffiato				
Anteriore sx	2		X	X		17	
Anteriore dx	2		X	X		17	
Posteriore sx	2		X	X		17	
Posteriore dx	2		X	X		17	
Ruota di scorta	Si	No	kit di riparazione		Si	No	

Tappezzeria e Rivestimenti interni

	Pelle	Stoffa	Integro	Usurato	Danneggiato	Macchiato	Note
Sedile Ant . Sx		X				X	
Sedile Ant . Dx		X				X	
Sedili Posteriori		X				X	
Moquette						X	
Cruscotto e pannelli				X			

Carrozzeria

	Leggenda
	Carrozzeria
	1- Graffio 2- Amaccatura 3- Sostituzione 4- Lucidatura 5- Grandine
	Cristalli
	X- Scheggiatura R- Rotto

Veicolo Grandinato	X	No	Note:	
Spie	X	No	Note:	Motori
Meccanica Apparentemente Funzionante	X	No	Note:	

Dotazioni

Doppie Chiavi	Si	No	Note
Cambio Aut.	Si	No	Cielo scollato Rumorosità in accensione
Gancio traino	Si	No	
Attrezzi di Bordo	Si	No	
Batteria Carica	Si	No	

Sede di perizia

			X
Veicolo Periziato da:			