

Ford

FORD TRANSIT PRITSCHKE (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCHKE STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANR55623



Beschreibung

	Zulassungsdatum 04/07/2023	Laufleistung 122719 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Hubraum 1995	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 96 KW		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
			
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



004 Bordmappe / -

Fehlt

Ersetzen



005 Blinker / Rechts ¹

Keine

Reparieren



006 Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen



007 Türzierleiste / Rechts

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



008 Türzierleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair



009 Tür / Innenraum Vorne Rechts

Delle

Akzeptabel

010 Tür / Innenraum Vorne Rechts


Kratzer

Akzeptabel

011 Säule / Vorne Rechts ²

Delle

Reparieren



012

Typenschild / Vorne Rechts³

Beklebt

Ersetzen



013

Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair




014

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Smart Repair



015

Kotflügelzierleiste / Vorne Links

Kratzer

Smart Repair



016

Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

017

Blinker / Links

Gebrochen

Ersetzen



018

Dichtung Türeinstieg / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen




019

Seitenleiste / Mitte Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen




020

Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



021

Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen




022

Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen




023

Seitenwand / Links ⁴
Mit Fenster: Nein

Gebrochen

Reparieren





024

Seitenwand / Vorne
Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



025

Seitenwand / Rechts
Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



026

Dach / Hinten
Sonnendach : Nein

Gebrochen

Reparieren



027

3. Bremsleuchte / Hinten

Gebrochen

Ersetzen




028

Warnflagge / Hinten Links

Abgewetzt

Ersetzen



029

Warnflagge / Hinten Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



030	Heckleuchte / Hinten Links ⁵	Gebrochen	Ersetzen
			
031	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
032	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
033	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
034	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel
035	Hebel Sitzverstellung / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen
			

¹ Blinker richtig einsetzen
² B + Kratzer
³ + 2. Aufkleber
⁴ Innen + Außen
⁵ Glas - Schluß- Brems- Blinkleuchte

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Kompressor Nothilfe / - / Fehlt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt




Entklebung / - / Beklebt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Bordmappe / - / Fehlt



Blinker / Rechts / Keine



Blinker / Rechts / Keine



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Fehlt



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts / Kratzer



Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügelzuerleiste / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzuerleiste / Vorne Links / Kratzer



Blinker / Links / Gebrochen



Blinker / Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Seitenleiste / Mitte Vorne Links / Gebrochen



Seitenleiste / Mitte Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen




Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Dach / Hinten / Gebrochen



Dach / Hinten / Gebrochen



3. Bremsleuchte / Hinten / Gebrochen




3. Bremsleuchte / Hinten / Gebrochen



Warnflagge / Hinten Links / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Links / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt




Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Heckleuchte / Hinten Links / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Links / Gebrochen



Hebel Sitzverstellung / Vorne Links / Fehlt



Hebel Sitzverstellung / Vorne Links / Fehlt