

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	AC -LF 0199E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381AFR5165455
Vertrags-Nummer:	96573087	Erstzulassung:	24.06.2024
Internes KZ:	15157459	Kilometer-Stand:	41409
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS/ 168 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Auroraschwarz Metallic Polsterung: Dark Lederoptik Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **43.689,08**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Air-Paket	2.352,94
Anhängerkupplung	714,29
Auroraschwarz Metallic	0,00
Dark Lederoptik Schwarz	0,00
Drive-Paket	1.420,17
Metalliclackierung	823,53
Wärmepumpe	840,34

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **49.840,35**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **59.310,02**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.310,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2425

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96573087
Amtliches Kennzeichen: AC -LF 0199E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
26.06.2024	9059893457	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96573087
Amtliches Kennzeichen: AC -LF 0199E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	AC-LF 199E
Berichtsnummer :	0000000927761-DE613		
Referenznummer:	31178486		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC381AFR5165455	Laufleistung abgelesen:	41409 km 26.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	24.06.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS) (ABP) AURORASCHWARZ MET
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	27896 / 05.06.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Anderer	235/55/R19/105V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	235/55/R19/105V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	235/55/R19/105V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	235/55/R19/105V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Einparkhilfe hinten • Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Getriebe für Elektrofahrzeug • HV-Batterie 77,4 kWh • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer • Keyless-Start • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion	• Antriebsart: Heckantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kindersicherung • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensensor • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar | <ul style="list-style-type: none"> • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Rückfahrkamera • Scheinwerfer LED • Schnellladevorrichtung • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Air-Paket
Einparkhilfe vorn und hinten, Sitzbezug / Polsterung: vegane Leder-Optik schwarz, Heckklappenöffnung elektr., Kindersicherung (sensorgesteuert), Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Ambiente-Beleuchtung, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Drive-Paket
Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Frontscheibe Solar-Reflect, Seitenscheiben Solar-Reflect, Head-up-Display (Frontsichtanzeige) • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
Standheizung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar
Hinweis:	Nicht prüfbar

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Riss	Erneuern
2.	Motorhaube	Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden	Smart Repair
3.	Frontspoiler	Abschürfung	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Lackabplatzer	Smart Repair

5.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
----	--------------------------------	------------	--------------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen

[illegible]

Service-Nachweis

Nachweisung, dass die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Werkst.-Nachweis #1	Datum
Von	05.06.2015
Bis	27.8.16
Kunden-Kaufnummer	43.830
Durchführende Werkstatt	2610
Durchgeführter Service	30000 km 24 Monate

Lichtungen durchgeführt	ja	nein
Schweröl mit Filter	X	☐
Ölwechselgeigt	X	☐
Lichtgeigt	☐	X
Scheinwerfer geputzt	☐	X

Werkstattstempel:

JACOBS Kfz-Service
Kfz-Werkstatt
Hauptstraße 10, 10119 Berlin
Tel.: +49 30 100000000
www.jacobs-kfz.de

Der nächste Service Termin:
Datum: 06.12 oder bei 57800 km Stand

© 2014 Jacobs Kfz-Service GmbH

Service-Nachweis

Seite: 7 von 12



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern




1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



2. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



2. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



2. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair




3. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair



3. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair




4. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair