

Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX4SY140751



Descripción

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Matrícula 5435NBZ | Fecha de matriculación 26/05/2025 | Kilometraje 35786 km |
| Color Gris | Año - | Tapicería Tela |
| Número de puertas 5 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Compacto | Desplazamiento de motor 1498 cc | Transmisión Automático |
| Tipo de combustible Gasolina | Numero de velocidades 7 | Potencia Máxima 110 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
19/06/2026

Fecha de peritación aprobada
22/06/2026

Mecánica

Detected issues

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok | | |

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación |
|-----|---|------------|--------------|
| 001 | guarnecido de porton / Trasero ¹ | Rayado | Smart repair |
| | | | |
| 002 | Indicador de presión de neumáticos | Defectuoso | Comprobar |



003 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



004 Llanta / Delantero izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Rayado

Aceptable



005 Puerta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



006 Neumático / Trasero izquierdo
Símbolo de velocidad : V / Marca de neumáticos : MICHELIN / Ancho : 205 mm / Perfil : 55 / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Desgastado

Sustitución



007 Aleta / Trasero izquierdo

Abolladura

Reparar



008 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



009 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



010

Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Rayado

Smart repair



1.

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------|------|
| Delantero Izquierdo | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |
| Delantero Derecho | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |
| Trasero Izquierdo | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |
| Trasero Derecho | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



guarnecido de porton / Trasero / Rayado



Indicador de presión de neumáticos / Defectuoso



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgastado



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgastado



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado