

BYD

BYD_SEALU_2024_BYDSEALUDM15215CVBOOST

TELAIO: LGXC74C40S0355402



Descrizione

Placca	Data immatricolazione	Odometro
-	-	32391 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggiuntivi



Nome	Importo aggiuntivo netto
Presa in carico vernice	
Totale costi aggiuntivi	

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
004	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
005	Spoiler / Posteriore Verniciato : Si	Riga	Riparazione
			
006	Modanatura porta / Posteriore Destro	Scheggia	Sostituzione
			
007	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione

			
008	Parafango / Anteriore Destro	Riga	Accettabile
			
009	Portello / -	Rientranza	Riparazione
			
010	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.1 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.3 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.3 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro




Odometro



Navigation




Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)



Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Spoiler / Posteriore / Riga



Spoiler / Posteriore / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Scheggia



Modanatura porta / Posteriore Destro / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Portello / - / Rientranza



Parabrezza / - / Rotto