

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002255820
Besichtigt am: 02.01.2026 12:59
Berichts-Nr: 9766551
FIN: WAUZZZF20PN038204

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BZA
Erstzulassungsdatum:	21.02.2023
Laufleistung:	72.112 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.300 KM

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	Dachreling in Aluminium
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium Fragment design
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Dieselmotor
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/180 KW(24V)V6, TDI Common-Rail Grundmotor ist: TF1/TH1/T41/T43	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagepaket	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
adaptive air suspension	Elektrische Luftzusatzheizung
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Fernlichtassistent
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi phone box	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense rear	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Audi virtual cockpit plus	Glanzpaket
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel links, asphärisch	Heckspoiler
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Interieurelemente oben in Kunstleder
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket	Ohne Head-up-Display
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne integriertes Mautsystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Ladedose
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne Lederteilumfang
Kopfstützen vorn	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffbehälter	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Nachtsichtsystem
Ladeboden	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ländergruppe A	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leder Milano	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Heckleuchten	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Scheinwerfer	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Trennwand
Manuell betätigte Türen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Vorkonditionierung
Mild-Hybrid	Ohne Wandhalterung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne zus.Warnleuchten
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Panorama-Glasdach
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ohne Allradlenkung	PKW-Ausführung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Progressivlenkung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro
Ohne Car2X	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder der Serie
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Radschrauben Standard
Ohne Feuerlöscher	Rechtsverkehr
Ohne Frontspoiler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen 245/45 R 19
Ohne Geräuschkompensation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
 Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sonnenblenden vorn
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF20PN038204

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

