

046CC0125887



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUSHN55NW027086

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR):
- zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;
- zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;
- zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;
- Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
- Vermerke des Herstellers: weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
- Job- PA-Nummer 0015YFBC
- Haendler Code DE0509
- Motorzeichnung 10XVBB18
- Motorseriennummer 95921
- KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge		Stromverbrauch (kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite:		km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29			
3.2. Gesamteinsparung von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ			
Gas	g/km		
Benzin / Diesel	g/km		
Anders (siehe 26.)	g/km		
3.2.2. Einsparungen durch WLTP			
Gas	g/km		
Benzin / Diesel	g/km		
Anders (siehe 26.)	g/km		
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel		CO ₂ -Emissionen (l/100km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
WLP-Werte			
Niedrig	170		7.5
Mittel	132		5.8
Hoch	113		5.0
Höchstwert	137		6.0
Kombiniert	133		5.9
Gewicht, kombiniert			
Gas			
CO ₂ -Emissionen (g/km)		Kraftstoffverbrauch (l/100km)	(m ³ /100km)
WLP-Werte			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Höchstwert			
Kombiniert			
Gewicht, kombiniert			
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite		km	
Elektrische Reichweite innerorts		km	
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (ECAC, weigled)		Wh/km	
Elektrische Reichweite (EAER)		km	
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)		km	

Der Unterzeichner Yannik Bouven bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	OPEL
0.2.	Typ:	U
	Variante:	S
	Version:	HNS5-41B500
0.2.1.	Handelsbezeichnung(en):	
0.2.3.	MOKKA	
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-HNS_41B5440-VW3-0
0.2.3.2.	Kenntung der ATC-Familie:	AT-HNS_0402-VW3-0
0.2.3.3.	Kenntung der PEM5-Familie:	2-VW3-EQ
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL_CMP_ATM85040-VW3-0
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-HN_D3_3400-VW3-0
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	PSA Automobiles SA 2-10 boulevard de l'Europe 78300 POISSY, France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	an der linken oder rechten B-Säule
0.10.	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	im Motorraum rechts
0.11.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	VXKUSHNS5NW027086
	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	24.02.2022
	mit dem in der am 14.01.2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*18 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
	Paris	01.03.2022
	Ort	Datum
	Unterschrift	Manager Vehicle Certification Position

1.	Anzahl der Achsen:	2	28.	Getriebe (Typ):	automatisch	47.1.3.			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:					
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:			1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	47.2
4.	nicht automatisiert			1.9772	0.3365	0.5128	0.6804	0.8126	47.2.1
4.1.	Radsatz:	2557 mm		6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		47.2.2
	Achsaabstände:			1.0	1.2373	1.4872	-		47.2.3
5.	1 - 2:	2557 mm	28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:				0.2459	48.
6.	Länge:	4150 mm	28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:					
7.	Breite:	1790 mm		1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	
13.	Höhe:	1535 mm		0.0557	0.0951	0.1449	0.1922	0.2296	
13.2.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1295 kg		6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		
16.1.	Technische Masse des Fahrzeugs:	1299 kg		0.2825	0.3496	0.4202	-		
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		29.	Höchstgeschwindigkeit:				200 km/h	
	1:	980 kg	30.	Spurweite:				1540 mm	
16.4.	2:	960 kg		2:				1540 mm	
	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2940 kg	35.	Referenz/Radkombination:					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:			Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWV) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:				C1 A	
18.1.	Deichselanhänger:	- kg		1:				1540 mm	
18.3.	Zentralschleppanhänger:	1200 kg		2:				1540 mm	
18.4.	ungetriebenen Anhängers:	640 kg							
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	61 kg	36.	Anhängerbrennschlüssel:					
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			-					
21.	PSA		38.	Code des Aufbaus:					
	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			AF Mehrzweckfahrzeug					48.1.
22.	HN05		40.	Farbe des Fahrzeug:					
	Arbeitsverfahren:			schwarz					
23.	Fremdzündung / 4-Takt		41.	Anzahl und Anordnung der Türen:					48.2
23.1.	Reiner Elektroantrieb:	nein	42.	4. 2 links, 2 rechts					
24.	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:	-		Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):					
25.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe	42.1.	5					
	Hubraum:	1199 cm ³		Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):					
26.	Kraftstoff:		42.3.	-					49.
26.1.	Benzin			Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:					
27.	Einströf		46.	Standgeräusch:				76,00 dB(A)	
	Höchstleistung:			bei der Drehzahl:				3750 min ⁻¹	
27.1.	Höchstleistung:		47.	Fahrgeräusch:				64,00 dB(A)	
	Höchste Nennleistung:	96,00 kW bei 5500 min ⁻¹		Abgasnorm:				EURO 6 AP	
27.3.	(Verbrennungsmotor)		47.1.	Parameter für die Emissionsprüfung				1374 kg	
27.4.	Höchste Nennleistung:		47.1.1	Prüfmasse:				0,729 m ²	
	Höchste 30-Minuten-Leistung:	- kW (Elektromotor)	47.1.2	Querschnittliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:				- cm ³	
			47.1.2.1						

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	87,4
47.1.3.0.	10:	0,136
47.1.3.1.	11:	0,03683
47.1.3.2.	12:	
47.2	Fahrzyklus	3b
47.2.1	Minutensleistungsfaktor (lfsc):	-
47.2.2	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
47.2.3	Abgasverhalten:	715/2007*2018/1832AP
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (NEZ Mittelwerte, WLTP Spritzenwerte) (mg/km) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)	
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.)
THC	19,7	mg/km
NHHC	11,2	mg/km
NOx	23,9	mg/km
THC+NOx	-	mg/km
NH3	-	ppm
Partikelmasse	0,74	mg/km
Partikelzahl	3,98	10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.)
NHHC	19,7	mg/kWh
THC	-	mg/kWh
CH4	-	mg/kWh
NH3	-	ppm
Partikelmasse	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	10 ¹¹ /km
48.1.	Rauch	m ³
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte	
Vollständige RDE-fahrt	60	Partikelzahl 10 ¹¹ /km
Innersitätsfahre RDE-fahrt	60	6
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen (l/100km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
NEZ-Werte	-	-
Innersitäts	-	-
Außens	-	-
Kombiniert	-	-
Gas	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
NEZ-Werte	-	-
Innersitäts	-	-
Außens	-	-
Kombiniert	-	-
Abweichungsfaktor	-	-
Differenzierungsfaktor	-	-




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Gepäckraumabdeckung, fehlt



Bild 14 : Außenspiegel rechts, verschrämmt



Bild 15 : Stoßfänger hinten Zierleiste, verschrammt



Bild 16 : Tür vorne rechts Zierleiste, verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger vorne rechts Kunststoffansatz, verschrammt, Kunststoffpflege




Bild 18 : Stoßfänger vorne Unterhalb, Reparaturspuren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4922532
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	Edition 1.2 Turbo
Listenpreis	24.008,39
VIN	VXKUSHNSSNW027086
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	M GZ1310

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4922532** 15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109316	16.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	840,25

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 156 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Stoßfänger hinten
Stoßfänger vorne Unterhalb

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Letzte Zulassung	31.05.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Automatik Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW027086	HSN / TSN	1889 / ADB
Schlüssel-Nr.	40414412	Km-Stand abgelesen	16846
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung,klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht mit Schaltwippen, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung
 Lackierung: Metallic
 Lackierung: Metallic Sonderfarbe
 ODK=W Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
 Y3 Rückwärtseinparken
 CR14=ZJRadio: Multimedia Navi
 KA1=NA Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
 0

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 06.12.2024 bei Kilometerstand 7.872
 nächste Wartung: am 06.12.2025

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Außenspiegel rechts, verschrammt, (Bild 14)
2. Service 12.2025, überfällig,
3. Stoßfänger hinten Zierleiste, verschrammt, (Bild 15)
4. Stoßfänger vorne Unterhalb, Reparaturspuren, smart repair (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Steinschläge,
Tür vorne rechts Zierleiste, verschrammt, (Bild 16)
Stoßfänger vorne rechts Kunststoffansatz, verschrammt, Kunststoffpflege, (Bild 17)

Fehlende Teile

1. Gepäckraumabdeckung