

# Ford

TRANSIT 2.0D L3H2 130CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0EXTTREPD05130



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9780MHK	<b>Fecha de matriculación</b> 12/06/2023	<b>Kilometraje</b> 116610 km
<b>Color</b> Blanco	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 3	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Furgoneta	<b>Desplazamiento de motor</b> 1997 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Diesel	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 96 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
16/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
17/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003 Reparación interior / Trasero <sup>1</sup>

Abolladura

Reparar



004 Parabrisas / -

Roto

Sustitución



005 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Panel lateral / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



008 moldura panel / Izquierda <sup>2</sup>

Ralladura

Pintar



009	Panel lateral / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar
010	Moldura de panel / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar
011	Moldura de aleta / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar
012	Puerta / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar
013	Moldura de puerta / Trasero izquierdo	Roto	Sustitución
014	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
015	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar



016 Panel lateral / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



017 Puerta / Derecha

Abolladura

Reparar



018 cubillo / Trasero Derecho<sup>3</sup>

Abolladura

Reparar



019 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Ralladura

Pintar



020 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



<sup>1</sup> Reparación

<sup>2</sup> Pintar

<sup>3</sup> Reparación

## Elementos faltantes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	Desconocido	235 / 65 / 16 /	4.5 mm
<b>Delantero Derecho</b>	Desconocido	235 / 65 / 16 /	4.5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	WEST LAKE	235 / 65 / 16 /	8 mm
<b>Trasero Derecho</b>	WEST LAKE	235 / 65 / 16 /	8 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Reparación interior / Trasero / Abolladura



Reparación interior / Trasero / Abolladura



Parabrisas / - / Roto



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura




Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Delantero Izquierdo / Abolladura



moldura panel / Izquierda / Ralladura



Panel lateral / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de panel / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Izquierdo / Roto



Moldura de puerta / Trasero Izquierdo / Roto



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Panel lateral / Trasero Derecho / Abolladura



Panel lateral / Trasero Derecho / Abolladura



Panel lateral / Trasero Derecho / Abolladura



Panel lateral / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Derecha / Abolladura



Puerta / Derecha / Abolladura



Puerta / Derecha / Abolladura



cubillo / Trasero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura

